

V10 5.0 TDI 2007 (Mod. 2008) Lambdasonde

Beitrag von „Kerstin707“ vom 26. Januar 2019 um 14:16

Habe folgendes Problem mit dem V10:

Fehler Lamdasonde Bank 1

Frisst viel Sprit, Motot geht in Notlauf

2. Fehler Turbolader +Steuergeraet

Wo sitzt die Lambdasonde? Kommt man ohne Motorausbau dran? Gint es noch andere Ursachen?

Wir hatten auch schonmal Marder zu Besuch.

Wer kennt sich aus?