

Hochgesetzte Bremsleuchte Kurzschluss

Beitrag von „budlowski“ vom 6. Februar 2019 um 18:09

Abend miteinander,

ich habe mit meinem 7L 3.0TDI seit langem das Problem, dass die dritte Bremsleuchte nicht funktioniert. Fehlerspeicher auslesen sagt *Verbindung nach Masse*.

Nun habe ich die Leitungen am Scharnier gecheckt, diese scheinen in Ordnung zu sein, wie auch die Leitungsverlegung in der Heckscheibe.

Ich habe zudem das Problem, dass der Schalter für die Heckscheibenöffnung nicht funktioniert, sie sich über VCDS allerdings öffnen lässt.

Wenn ich nun die drei Stecker links und rechts unterm Dachhimmel trenne taucht der Fehler immernoch im Speicher auf. Also muss das Problem irgendwo zwischen Stecker und Komfortsteuergerät liegen?

Liege ich richtig in der Annahme, dass der grüne Stecker rechts im Dachhimmel der Verbindung **T6as** im Stromlaufplan entsprechen müsste?

Kann mir jemand den Einbauort des Komfortsteuergerätes verraten?

Fragen über Fragen, ich hoffe auf Antworten..

Liebe Grüße

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 6. Februar 2019 um 20:05

Das Komfortsteuergerät sitzt hinten rechts beim CD Wechsler Bei der Heckscheibe ist oft der Taster ohne Funktion

Der schaltet nur Masse