

# **Nervöses Hin- und Herschalten zwischen 7. und 8. Gang**

**Beitrag von „Skyhunter“ vom 11. Februar 2019 um 14:30**

Hallo liebe Forenmitglieder,

ich fahre einen VW Touareg (siehe unten) aus 04/2017. Mir ist aufgefallen, dass die 8-Gang-Automatik zwischen dem 7. und 8. Gang im Geschwindigkeitsbereich von ca. 75km/h bis ca. 125km/h häufig schon bei nur leichtem Gasgeben wieder vom 8. in den 7. Gang zurückschalten. Das nervt sehr!

Beschleunige ich hingegen händisch mit dem Tempomat, schafft der Touareg das locker im 8. Gang ohne nervös herunter schalten zu müssen: an Drehmoment und Kraft fehlt es also im 8. Gang definitiv nicht. Hier stimmt ganz offensichtlich etwas mit der Programmierung nicht.

Bei mir sind seit Erstzulassung die Maßnahmen 23Y3 und 24D0 durchgeführt worden. Was beinhalten diese Maßnahmen? Meine Vermutung ist, dass ggf. die Getriebesteuerung in Sachen Umweltschutz verändert worden sein könnte.

Ich habe gelesen, dass die o.g. Problematik mit einem Getriebesoftwareupdate behoben werden könnte. Wie sind hier die Erfahrungen?

Danke und Grüße!

---

**Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2019 um 15:16**

Servus,

da liegst du richtig mit deiner Vermutung, das Herunterschalten dient dazu, dass der Motor sich in einem günstigeren Schadstoffbereich bewegt. Fahr mal den Touareg III oder Q8 mit der 286-

PS-Maschine, da wirst du Bauklötze staunen. Allerdings leider nicht aus positiver Überraschung 😞. Das ist hier noch viel viel schlimmer ausgeprägt, das vorhandene Drehmoment wird kaum mehr genutzt, alles läuft über Drehzahl wenn beschleunigt wird. Ich fürchte, da wirst du keine Lösung bekommen bei deinem Fahrzeug.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Februar 2019 um 15:19**

#### [Zitat von Skyhunter](#)

Bei mir sind seit Erstzulassung die Maßnahmen 23Y3 und 24D0 durchgeführt worden.  
Was beinhalten diese Maßnahmen?

23Y3 ist das Softwareupdate zur Schadstoffminimierung (auch Robustheitsupdate genannt 🌐).

24D0 ist eine Änderung im Ansaugtrakt (ein Stopfen wurde entfernt) und soll damit den Wassereintritt in den Luftfilterkasten reduzieren.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Skyhunter“ vom 14. Februar 2019 um 17:23**

Hallo liebe Forenmitglieder,

ich war heute in der VW-Werkstatt: durch ein Softwareupdate des Getriebes konnte das Problem vollständig behoben werden. Das Drehmoment wird wieder genutzt, wie es sein soll



Viele Grüße!

---

## Beitrag von „Twingoli“ vom 25. Mai 2019 um 21:31

Hallo,

habe die Woche auch das Update des Getriebes durchführen lassen. Viel besser 😄

VG

Christian

---

## Beitrag von „Zeljko“ vom 21. Juli 2019 um 01:13

Hallo zusammen,

das selbe Problem habe ich auch. Durch ein Software Update wurde das Problem behoben. Nun ist es so das ich ein Getriebeschaden habe bei Kilometerstand 78.000. Nun ist es wieder so das ich bei Kilometerstand 81.000 wieder ein Getriebeschaden habe. Aktuell wird das Getriebe zum zweiten Mal ausgetauscht. Kosten jeweils circa elfeinhalb 1000 €+ minus. Gottseidank habe ich eine Fünf Jahresgarantie. Auffälligkeiten beide Male waren Schaltvorgang dritter und fünfter Gang beim rauf oder runter schalten gibt es Schläge ab, quasi die Kupplung schleift durch vor allem 1. 2. und dritten Gang was normalerweise untypisch ist. Nun warte ich den kommenden Dienstag ab und schaue nach wie das zweite Getriebe funktioniert habe allerdings aber wenig Hoffnung. Was mir aber jedoch aufgefallen ist von Anfang an dass das Fahrzeug einfach träge ist mit 580 Newtonmeter Drehmoment müsste er leicht und flockig davon gleiten jedoch habe ich dieses Gefühl nicht, ich habe eher das Gefühl das ich die schweren Elefanten bewege. Wie sind eure Erfahrungen? Angaben zu meinem Fahrzeug zweimal R line Erstzulassung drei 2017 aktuell 82.000 km Neupreis 108.000 €. Eigentlich bin ich total unzufrieden unglücklich über dieses Auto.

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 21. Juli 2019 um 09:53

[Zitat von Zeljko](#)

Was mir aber jedoch aufgefallen ist von Anfang an dass das Fahrzeug einfach träge ist mit 580 Newtonmeter Drehmoment müsste er leicht und flockig davon gleiten jedoch habe ich dieses Gefühl nicht, ich habe eher das Gefühl das ich die schweren Elefanten bewege. Wie sind eure Erfahrungen?

Dir sollte aber schon klar sein, dass der Touareg fast 2,5t Leergewicht hat, und damit natürlich kein leichter Wagen. Allerdings kommt einem die Beschleunigung auch deshalb eher träge vor, da der Wagen sehr leise ist, und somit nicht wirklich die großen Beschleunigungsgeräusche in den Innenraum hörbar sind. Wenn du wirklich anständig beschleunigen willst, dann schalte doch das Getriebe mal in die S-Stufe, hier reagiert alles viel spontaner.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „mario12“ vom 16. Januar 2020 um 10:02**

Hallo

Wie heist die Programierung des Getriebes.Lg Mario

---

### **Beitrag von „Hedempire“ vom 24. Januar 2020 um 07:07**

[Zitat von mario12](#)

Hallo

Wie heist die Programierung des Getriebes.Lg Mario

Moin,

wuerde mich auch interessieren.

Danke,

beste gruesse

Andre

---

### **Beitrag von „northpower“ vom 3. Januar 2021 um 22:02**

Wie sollte die Programmierung denn bestenfalls heißen?

Und kann ich die mit VCDS auslesen ?

---

### **Beitrag von „Baer2111“ vom 11. Juni 2021 um 12:01**

Hallo zusammen,

nach dem letzten Update bei meinem 3,0 TRex zur Schadstoffreduzierung haben sich ebenfalls alle Schaltpunkte geändert.

Am nervigsten ist das nervöse hin und her der Gänge 7 und 8.

Welches Update soll hier noch verfügbar sein? Mein VW Freundlicher sagt, da gibt es nichts.

Grüße Marco

---

### **Beitrag von „Baer2111“ vom 10. Juni 2022 um 18:10**

Moin Gemeinde,

leider habe ich auf die Frage, welches Update es da geben soll, keine Antwort erhalten. Der Freundliche weiß natürlich von nix 😞 .

Vielleicht kann ja jetzt wer dazu was sagen. Diese Schalterei auf der Landstraße bei gerader Strecke geht mir immer noch voll auf den Sack....

Grüße

Marco

---

### **Beitrag von „mxpanda“ vom 9. August 2022 um 16:51**

Hi Marco,

Ich kann Dir nur halb weiterhelfen, indem ich Dir mitteilen kann, dass meiner die Softwareversion 2469 auf der ECU hat und dieses Verhalten nicht zeigt.

Falls Du also einen fähigen Tuner in der Nähe hast, könnte der dies sicherlich rückrüsten.

Gruß

Matthias

---

### **Beitrag von „Twingoli“ vom 9. August 2022 um 20:10**

Servus Marco,

Bei meinem FL von 08/2017 wurde eine Änderung der Getriebesteuerung durchgeführt, nachdem ich reklamiert hatte, dass der T „beim kleinsten Druck aufs Gaspedal zwischen 80 - 120 nervös runterschaltet und dann sofort wieder hoch“ und dass das bei einem Diesel mit 580 nm wohl ein Scherz wäre. In Folge machte ein VW-Meister eine Probefahrt mit mir und konnte das nachvollziehen. Angeblich gäbe es eine TPI dazu.

Im Motortalk-Forum wurde eine Maßnahme 3539 genannt. Ob diese Nummer stimmt, weiß ich nicht, habe leider auch keine Doku dazu bekommen, was geändert wurde.

Fakt ist jedoch, dass mein 2017er Touareg wieder die Gänge hält, wie der 2012er davor.

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „John Bronco“ vom 4. Oktober 2022 um 18:03**

...ich kann das bestätigen, auch bei mir wurde diese Maßnahme mit Erfolg durchgeführt.

Der von mir auf das Problem angesprochene Mitarbeiter beim Freundlichen war allerdings nur sehr unangenehm in die richtige Richtung einer von mir aus dem hiesigen Forum mitgebrachte Problemlösung zu bewegen.

Grüße

JB

---

### **Beitrag von „Baer2111“ vom 18. Januar 2023 um 15:55**

Hallo zusammen,

Ich war mit dem Thema nochmal bei meinem Händler. Mit den oben genannten Nummer und Bezeichnungen konnte dieser kein neueres Update finden. Auch eine Rückfrage an VW direkt, inkl. Demonstrationsvideo, gab keine Hilfe. Kurze Antwort hier: Das Schaltverhalten ist gewollt 😬.

Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter und könnte mich nur Schwarzärgern, dass damalige "freiwillige" Update gemacht zu haben.

Oder hat doch noch wer ein Tipp von euch?

Grüße

Marco

---

### **Beitrag von „tp32“ vom 14. September 2023 um 15:52**

Hallo Marco,

ist das Problem noch vakant? Mir wurde von einer kleinen Softwarefirma ein Update aufgespielt. Mein Fahrzeug, Bj 2017 schaltet seitdem wie es sein soll.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

## Beitrag von „babymx“ vom 22. September 2023 um 13:05

[Zitat von tp32](#)

Hallo Marco,

ist das Problem noch vakant? Mir wurde von einer kleinen Softwarefirma ein Update aufgespielt. Mein Fahrzeug, Bj 2017 schaltet seitdem wie es sein soll.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

moin,

Hast du die Kontakt Daten.....

Anscheinend gibt's von VW ja nix....

Gruß Thomas

---

## Beitrag von „tp32“ vom 26. September 2023 um 07:23

Hallo Thomas,

Fa. Eatunning in Lehre hat mir geholfen. Mit den Informationen müssten dir aber auch andere Werkstätten helfen können.

Bei mir war es die Software 3547.

Gruß Peter

---

## Beitrag von „Baer2111“ vom 1. Oktober 2023 um 20:49

Hallo tb32,

joo, das Problem ist weiterhin vorhanden. Danke für die Nummern! Ich werde da mal mit recherchieren und zur Not mit Lehrte Kontakt aufnehmen, da dies nur ca 100km entfernt ist.



Könntest du mir mal ne PN mit den genauen Kontakten geben?

Grüße

Marco

---

### **Beitrag von „Skunk“ vom 3. Oktober 2023 um 20:23**

Hallo,

war bei mir genauso, war richtig schlimm diese Hin und Herschalterei... Habe beim Tuner auf Software Version 2881 zurückflashen lassen und bin total zufrieden.

Gruss

---

### **Beitrag von „babymx“ vom 22. Oktober 2023 um 18:50**

moin, ich habe leider noch niemanden in meiner Region gefunden,

Beim freundlichen in cello und schwarmstedt hat keiner eine Lösung...

Gruß Thomas

---

### **Beitrag von „Baer2111“ vom 26. Oktober 2023 um 16:42**

Moin Gemeinde,

mein Problem konnte Dank der Firma EATuning aus Lehre gelöst werden. Die Getriebesoftware wurde "zurückgeflasht". Seitdem läuft der Touareg wie früher, kein nervöses hin- und herschalten und vor allem satte Gasannahme!

Vielen Dank an der Stelle!

Grüße

Marco

---

**Beitrag von „Harzer\_Urgestein“ vom 22. November 2023 um 19:31**

Moin Leute,

wie kann ich sehen, welche Software das Getriebe hat?

---

**Beitrag von „Skunk“ vom 22. November 2023 um 20:17**

Hey,

kannst du auslesen, oder steht auf dem am Getriebe angebrachten Typenschild mit drauf.

Gruss

---

**Beitrag von „Baer2111“ vom 23. November 2023 um 20:41**

Moin,

über Vcds sollte das möglich sein.... aber hier sollte man sich wirklich mit auskennen 😊

---

**Beitrag von „puro“ vom 3. Juli 2024 um 08:18**

Hallo,

kennt jemand eine Firma im Großraum München die sowas macht?

MFG

Roland

---

### **Beitrag von „puro“ vom 3. Juli 2024 um 15:10**

Sorry falsches Thema!!!

---

### **Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2024 um 15:14**

[Zitat von puro](#)

Sorry falsches Thema!!!

Da du den Beitrag nun im passenden Thema neu eingestellt hast, jetzt hier gelöscht.

Grüße

Robert