

# Keyless entry hintere linke Tür nur noch sporadisch verschließbar

**Beitrag von „cruiser59“ vom 19. Februar 2019 um 06:09**

Guten Tag zusammen

Seit kurzem habe ich das Problem das sich die hintere linke Tür nur noch unregelmäßig per touch verschließen lässt. Öffnen dagegen ist immer möglich.

Was ist hier die wahrscheinlichste Fehlerursache?

Vielen Dank

---

**Beitrag von „kelle“ vom 19. Februar 2019 um 18:44**

Hallo,

da hänge ich mich mal dran, das Problem habe ich auch.

Gruß Torsten

---

**Beitrag von „cruiser59“ vom 22. Februar 2019 um 05:45**

Niemand einen Hinweis? Hat das noch keiner am T2 gehabt?

Hab auch schon die Suche bemüht aber nix richtig gefunden.

---

**Beitrag von „Hubs1704“ vom 3. März 2019 um 08:07**

[Zitat von cruiser59](#)

Guten Tag zusammen

Seit kurzem habe ich das Problem das sich die hintere linke Tür nur noch unregelmäßig per touch verschließen lässt. Öffnen dagegen ist immer möglich.

Was ist hier die wahrscheinlichste Fehlerursache?

Vielen Dank

Das selbe Problem hatte ich auch. Bei mir war es der gelbe Draht vom Türgriff. Nach Ausbau des Türgriffes sah alles normal aus und ich konnte keinen Fehler finden, ich bewegte die Drähte einige male und dann erst brach die Isolierung vom gelben Draht und ich konnte den Fehler sehen.

Gruß Hans

---

### **Beitrag von „cruiser59“ vom 3. März 2019 um 11:38**

Hallo Hans

Vielen Dank für den Hinweis. 🙏