

# **Fensterheberschalter (Master) auf Fahrerseite...**

**Beitrag von „swisstouareg“ vom 23. Februar 2019 um 16:28**

...hat seinen Dienst quittiert, zumindest teilweise. Runter geht die Scheibe noch aber nicht mehr rauf. Na, ja zum Glück wird's bald wärmer...

Die Notverriegelung mit dem Zündschlüssel funktioniert, aus meiner Sicht müsste dann der eine Fensterheberschalter defekt sein, da alle anderen Scheiben problemlos mit den Schaltern gesteuert werden können.

Habe gesehen dass es den Master Schalter als Ersatzteil gibt.

Hat jemand einen Tipp wie der Schalter ersetzt werden kann, Anleitung etc.

Herzlichen Dank für Eure Hilfe!

Tom

---

**Beitrag von „Springa“ vom 9. März 2019 um 23:57**

Moin Tom,

ich hatte dieses Problem mal bei einem anderen Fahrzeug.

Ursache war eine kalte Lötstelle im Fensterheberschalter.

Also ausbauen, öffnen und untersuchen. Nachlöten kostet nur ein paar Cent.