

V6 TDI, BKS... s

Beitrag von „alexgunt“ vom 24. Februar 2019 um 19:35

Kurz meinen Touareg abgestellt, nach 30 min neugestartet und dann die Überraschung: Motor angesprungen und arbeitete paar Sekunden bei etwas über 1000 Umdrehungen, dann ganz schnell auf unter 500/мин und wieder zurück auf 1000...und das ständig im ca. 5 Sekunden Takt.

Gas nimmt er schlecht an, aber wenn mann über 2500-3000/min kommt läuft er ganz rund.

Hat jemand eine Anung woran es liegen kann?

Bedanke mich im Voraus!