

# Steckerbelegung Onroad / Offroad Wahlschalter 16 pol Touareg 7p

**Beitrag von „00boxer“ vom 25. Februar 2019 um 11:49**

Hallo erstmal,

Habe ein Problem bei der Wiederherstellung der korrekten Steckerbelegung für den 16 poligen Onroad / Offroad Wahlschalter im Touareg 7p aus 01/2018. der Vorbesitzer hatte ein SSAM Modul einbauen wollen und wohl den falschen Stecker zerlegt. Seit dem geht die LED im Drehschalter Onroad / Offroad nicht mehr und ich würde gerne überprüfen, ob die Belegung des 16pol Steckers wieder richtig vorgenommen wurde. Die Anzeige im Multifunktionsdisplay wechselt bei der Bedienung des Schalters aber die Beleuchtung zeigt nicht den ausgewählten Modus am Wählschalter. Vielen Dank im voraus für die hoffentlich nicht zu aufwendige Hilfe.  
00Boxer

---

**Beitrag von „00boxer“ vom 25. Februar 2019 um 13:25**

Oder muß da garnichts leuchten?

---

**Beitrag von „Coronet“ vom 25. Februar 2019 um 14:55**

Ich denke schon. Zumindest leuchtet bei meinem P7 am Drehschalter die eingestellte Wahl (...also Onroad - Offroad - low ...usw .... ).

---

**Beitrag von „00boxer“ vom 25. Februar 2019 um 15:18**

Sehe gerade das Du das große Allradsystem hast (Terrain Tech), vielleicht ist es da ja anders?  
Trotzdem Danke für deine Antwort.

---

**Beitrag von „wuggy“ vom 26. Februar 2019 um 16:48**

Hallo,

das braune Kabel was jetzt auf Pin 3 gesteckt ist muss auf Pin 8.  
Alle andere Kabel sind richtig.

Gruß

---

**Beitrag von „00boxer“ vom 26. Februar 2019 um 18:04**

Das war's!  
Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe, und allen noch einen schönen Abend.