

Touareg startet manchmal erst beim zweiten Versuch

Beitrag von „LaCosaMia“ vom 12. April 2019 um 20:54

Hallo zusammen,

ich habe mit meinem Touareg noch ein weiteres Problem.

Bei ca. 30 % der Startversuche muss ich den Schlüssel nochmals nach links drehen, und er startet erst beim zweiten Mal.

Nach dem ersten fehlgeschlagenen Versuch ist das Radio etc. an, der Anlasser hat aber gar nicht erst den Versuch unternommen, den Motor zu starten.

Danach wurde der Anlasser und die Batterie (er hat nur eine) getauscht. Zudem wurde das Tankentlüftungsventil im Motorraum erneuert.

Leider ohne Erfolg.

Alle mir bekannten Relais 404 und 433 habe ich auch schon getauscht.

Zeitweise kann ich auch feststellen, dass das Kombiinstrument nicht die richtige Uhrzeit anzeigt. Zündung aus/an dann passt alles wieder.

Hat mir jemand noch eine Idee?

Danke.

Beitrag von „Meister W.“ vom 14. April 2019 um 08:06

...das lässt sich so schlecht sagen.

Bricht der Strom zusammen, oder dreht der Motor durch und springt nicht an?. Beide Sachen (Anlasser und Batterie) halte ich für unwahrscheinlich, aber nach dem Tausch ist das Problem ja immer noch da. Könnte irgendwo eine Kabelunterbrechung oder Zündschloss sein.

Würde mich mal interessieren was letztlich bei rauskam.

Sende Grüße

Wolfgang

Beitrag von „LaCosaMia“ vom 14. April 2019 um 08:23

Ein neues Zündschloss liegt schon zum Einbau bereit.

Gefühlt bricht der komplette Stromkreislauf beim zusammen, obwohl das Radio etc. funktioniert.

Als würde ein Relais hängen, und der Strom nicht da ankommen wo er sollte.

Beitrag von „curio“ vom 23. April 2019 um 09:21

...in der guten alten Zeit war das im Regelfall der Indikator dafür, dass die Anlasskontakte im elektrischen Teil des Zündschlosses verschlissen waren.

Viel Erfolg

Achim