

Klirrendes Geräusch im Stand bei laufendem Motor

Beitrag von „Keilerdackel“ vom 19. April 2019 um 13:31

Hallo zusammen,

Bei meinem Touareg Baujahr 2008 V6 TDI mit 240 PS habe ich bemerkt, dass bei laufendem Motor im Stand ein metallisches, Hochfrequenteste Klirren zu hören ist. Das Klirren hört sich an wie wenn zwei Blechteile auf einander schlagen, sehr hell und eigentlich sehr hochfrequent. Das Geräusch kommt von unten im Bereich der Auspuffanlage.

In der Werkstatt wurde ich vor kurzem darauf angesprochen. Der Mitarbeiter meinte, dass das Geräusch vom Katalysator her rühren könnte. Nun zu meinen Fragen: hat der V6 TDI überhaupt ein Katalysator? Wenn ja, ist es möglich dass Dieser die Ursache des Geräusches ist. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Motoren, denke aber dass das Fahrzeug einen Dieselpartikelfilter hat.

Eventuell habt ihr eine plausible Erklärung dafür.

Viele Grüße Michael Mittnacht

Beitrag von „coala“ vom 19. April 2019 um 16:43

Servus Michael,

schau bitte mal hier [KLICK](#), eventuell ist das ja bei dir ebenfalls die Ursache.

Grüße
Robert