

# Xenon Brenner wechseln

## Beitrag von „Laufi“ vom 25. Mai 2019 um 21:55

Hallo Leute,

mein rechtes Xenon Licht ist ausgefallen.

Ich habe gelesen, Mann soll vor dem Ausbau die Batterie abklemmen. Stimmt das? Bisher habe ich ein abklemmen immer vermieden um mir nicht 100 Fehler in die Steuergeräte zu hauen.

2. Macht es Sinn die Brenner von links nach rechts zu tauschen um sicher zu sein dass er defekt ist?

Fehler habe ich ausgelesen.

00979 Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts Kurzschluss nach Masse. Sporadisch

Danke im Voraus

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Mai 2019 um 07:01

### [Zitat von Laufi](#)

Hallo Leute,

mein rechtes Xenon Licht ist ausgefallen.

Ich habe gelesen, Mann soll vor dem Ausbau die Batterie abklemmen. Stimmt das?

Bisher habe ich ein abklemmen immer vermieden um mir nicht 100 Fehler in die Steuergeräte zu hauen.

Beim T1 wird beim Wechsel sowieso der Scheinwerfer ausgebaut, und damit abgeschlossen, von daher macht es keinen Sinn die Batterie abzuklemmen.

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „2.5Ranfänger“ vom 26. Mai 2019 um 12:05

Hallo,  
stimmt, hatte ich auch vor kurzem( 210.000km).  
Scheinwerfer raus, wenn man weiß wie ganz schnell gemacht. Tipp, tausch gleich beide  
Brenner, dann hast Du ebenmäßiges Licht.  
Ich habe in meiner Werkstatt 115€ gezahlt für beide.

Grüße  
r-anfänger

---

### **Beitrag von „Laufi“ vom 27. Mai 2019 um 23:07**

Hi, ich hatte bisher noch keine Zeit mich um den Brennertausch zu kümmern.

Hätte aber gerne von euch gewusst, welche Brenner ihr empfehlen könnt. Vor allem die etwas günstigeren Marken.

Danke schon mal für die bisherigen Antworten.

Gruß Andreas

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. Mai 2019 um 06:27**

#### [Zitat von Laufi](#)

Hätte aber gerne von euch gewusst, welche Brenner ihr empfehlen könnt. Vor allem die etwas günstigeren Marken.

Wenn du ein gutes Licht haben möchtest, dann würde ich zu den Osram Nightbreaker greifen, die sind auch nicht zu teuer z.B. aktuell bei Amazon für 119 EUR das Paar. Auf alle Fälle gleich beide Brenner tauschen, sonst hast du links und rechts eine unterschiedliche Lichtfarbe.

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „Laufi“ vom 28. Mai 2019 um 08:46

Danke Hannes,  
hast du für mich die korrekte Bezeichnung.  
Danke

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. Mai 2019 um 08:47

### [Zitat von Laufi](#)

Danke Hannes,  
hast du für mich die korrekte Bezeichnung.

Schau mal da, das aktuelle Angebot von Amazon:

[https://www.amazon.de/XENARC-BREAKER-Helligkeit-Xenon-Scheinwerferlampe-66140XNL-HCB/dp/B07FYP6QJV/ref=sr\\_1\\_1?\\_mk\\_de\\_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=d1de&sr=8-1&tag=tf2020-21](https://www.amazon.de/XENARC-BREAKER-Helligkeit-Xenon-Scheinwerferlampe-66140XNL-HCB/dp/B07FYP6QJV/ref=sr_1_1?_mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=d1de&sr=8-1&tag=tf2020-21) [Anzeige]

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „Laufi“ vom 31. Mai 2019 um 12:02

Hallo,  
ich habe gestern beide Brenner getauscht, alles geht wieder.  
Danke nochmal an Hannes, ich habe das Angebot bei Amazon wahrgenommen.  
Beim wechseln kam ich allerdings ordentlich ins schwitzen da mir ein Fehler beim umsetzen des Arretierings unterlaufen war und dadurch der Brenner nicht mehr ins Gehäuse passen wollte.  
Nach näherem hinsehen ist mir der Fehler irgendwann aufgefallen.  
Ich wollte euch kurz davon berichten, da mir die Passform nicht ganz in den Kopf gehen wollte.  
Also nicht nur beim Fußball muss das Runde in das Eckige, nein auch beim Xenonbrenner D1S ist das so.

Das halbrunde Stück in gelb gekennzeichnet muss in die eckige Aussparung am Brenner. Auf dem zweiten Bild ist es falsch montiert und wird nicht passen.

Vielleicht kann sich durch den Hinweis jemand viel Schweiß ersparen.

Gruß Andreas

---

### **Beitrag von „touakrid“ vom 6. September 2022 um 02:01**

Hallo. Ich bin dabei am 2015er 7P die Brenner zu wechseln. Problem: ich bin in Australien und die D3S Halterung sieht komplett anders aus als auf allen YT Anleitungen usw. die ich gefunden habe.

Ich habe keinen Plastikring, den man durch Drehen herausbekommen. Stattdessen habe ich Federklammern ähnliche H4/H7.

An diese komme ich nur schwer ran und kriege sie nicht eingerastet.

Kann mir jemand einen Tipp geben?

---

### **Beitrag von „touakrid“ vom 6. September 2022 um 10:52**

Juchuu, geschafft!!!

Mit den alten Birnen so lange geübt bis ich es rausgetüftelt hatte.

Beim nächsten Mal sollte es schneller gehen.