

Manuelle Sitzverstellung

Beitrag von „DerMeerdorfer“ vom 16. März 2005 um 11:20

Hallo,

ich habe bei meinem Dicken das Problem, daß der Sitz die eingestellte Höhe nicht hält. Ich muß ca. alle zwei Tage pumpen, um wieder auf mein gewohntes Sitzniveau zu kommen. Das Sitzgestell wurde schon einmal getauscht. Als ich gestern bei meinem Freundlichen das Problem erneut reklamiert hatte, bekam ich folgende Auskunft:

Es kann passieren, daß man sich beim Einsteigen auf den Verstellhebel setzt. Deshalb bringt der Austausch des Gestells nichts.

Ich habe mal darauf geachtet. Ich setze mich definitiv nicht auf den Hebel.

Jetzt die Frage:

Bin ich der einzige, wo das auftritt oder habt Ihr auch solche Erfahrungen

Viele Grüße

Stefan

Beitrag von „agroetsch“ vom 16. März 2005 um 13:15

Hallo Stefan,

du bist nicht der Einzige. Dieses Problem tritt noch bei vielen anderen auf (bei mir nicht, mein Sitz ist aber auch immer ganz unten).

Such doch mal danach.

Ich weiß allerdings nichts über den aktuellen Stand der Leute mit den Problemen.


Beitrag von „Thanandon“ vom 16. März 2005 um 13:37

Hi Lösung soll kommen. Viele haben das Problem. Wann weiß nur VW. Bei mir wurde das Sitzgestell 2 mal getauscht, leider erfolglos! 😞

guck mal [Hier](#)

Beitrag von „patrick58“ vom 16. März 2005 um 19:44

leider ist auch in Belgien das problem bekannt (schon seit 1 jahr)

aber VW Belgie, sagt, man hat keine losung 

ich habe ein kleinen holz spalt zwischen den hebel angebracht, so kan der hebel nicht mehr runter gehen (das macht mir nichts, weil ich den T nur selber fahr) schon ist was anders aber es funktioniert !!

gruss aus Belgien

Patrick

Beitrag von „Porto“ vom 16. März 2005 um 22:51

Da sind die Komfortsitze dann doch von Vorteil. Und ich dachte, mehr Technik = mehr Anfälligkeit.