

# Position Telefon Interface

**Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 26. September 2019 um 09:40**

Hallo,

kennt wer aus eigener Erfahrung wo das Steuergerät fürs Telefon beim Dicken verbaut ist?

Die Suchfunktion spuckt immer wieder Beifahrersitz aus, aber da sitzt es bei meinem nicht.

VG

Alex

---

**Beitrag von „coala“ vom 26. September 2019 um 10:11**

Servus Alex,

das Steuergerät (J526) ist tatsächlich unter dem Beifahrersitz verbaut und da sollte es dann auch bei deinem Fahrzeug sein. (Falls eine FSE überhaupt verbaut ist?) 😊

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 27. September 2019 um 16:29**

Hallo Robert,

habe den Beifahrersitz jetzt umsonst ausgebaut. Darunter befinden sich Getriebe-stg und Verteilergetr.-stg.

Laut VW ist ein FSE verbaut und oben am Handyhalter ist auch das original Kabel für den Anschluss.

Gruß

Alex

---

### **Beitrag von „coala“ vom 27. September 2019 um 16:47**

Servus Alex,

das genaue Baujahr wäre (immer) interessant, ebenfalls RNS und welche FSE genau verbaut ist.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 27. September 2019 um 16:54**

Kein Problem,

Bj. 05/2004

RNS2 CD-Version

FSE kann ich nicht genau sagen. Kann da nur mit der Teilenummer und einer Beschreibung dienen, welche von Carport ausgeworfen wird.

Teilenummer: 7L6 035 729

Beschreibung: CIB PAH HW 200 SW

---

### **Beitrag von „coala“ vom 27. September 2019 um 18:05**

Also die Hardware-Nummer & Beschreibung deutet ja darauf hin, dass du "nur" die Interfacebox verbaut hast und nicht die komplette Sende/Empfangseinheit unterm Beifahrersitz. Das Ding (ein graues, längliches Kästchen) ist allerdings nicht sonderlich gut erreichbar links oberhalb des Handschuhfach verbaut. Deckel Handschuhfach abbauen, Bordbuchablage raus, ebenso das RNS scheinbar.

Bonusfrage: Warum willst oder musst du denn da überhaupt dran?

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 30. September 2019 um 17:06**

Oh man,

vielen Dank schonmal für die Infos.

Wollte das Steuergerät gegen ein neueres mit BT austauschen.

Könnte man das passende Kabel verlegen, oder ist da viel austausch nötig?

LG

Alex