

# Heizungsprobleme

## Beitrag von „Fichte“ vom 12. November 2019 um 11:33

Hallo zusammen....

Habe Probleme mit meiner Heizung, Touareg, Bj. 2006, V6, 7L.

Heizung der Beifahrerseite bläst nur kalte Luft !

Fahrerseite ist in Ordnung und funktioniert einwandfrei.

Weiß jemand Abhilfe oder kennt den Fehler ?

Gruß

Fichte

---

## Beitrag von „coala“ vom 12. November 2019 um 12:58

Servus,

ich vermute noch am ehesten, da wird der Stellmotor für die Temperaturklappe rechts den Dienst quittiert haben. Sitzt im Klimagerät (vorne unterm Armaturenbrett). Würde mal in der Werkstatt vorsprechen, den Fehlerspeicher auslesen lassen und gegebenenfalls den betreffenden Stellmotor manuell via Stellglieddiagnose ansteuern um das zu prüfen.

Grüße

Robert