

CASA 239 Ps

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 8. Januar 2020 um 19:48

Guten Abend zusammen,

Bin nun stolzer Besitzer eines Touareg 7P 2010 mit knapp 78.000km auf der Uhr.

Hab heute einen Ölwechsel durchgeführt u. folgendes festgestellt.

Weiß einer wofür die Stecker sind?

Beitrag von „Goka“ vom 9. Januar 2020 um 10:40

Hallo,

dürfte die elektrische Wasserpumpe sein für Kühlmittel Nachlauf. Ist bei werksseitiger Anhängerkupplung verbaut. Bei meinem CASD ist das Gehäuse zylindrisch und die beiden Stecker sind drauf :). Gruss

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „Hedempire“ vom 9. Januar 2020 um 10:52

Moin zusammen,

ja, das ist die elektr. Wasserpumpe. Ist uebrigens in allen suedlicheren / heisseren Laendern generell bzw. auch ohne werksseitige AHK ebenfalls verbaut.

beste gruesse

Andre

Beitrag von „TouaregCologne“ vom 9. Januar 2020 um 20:54

vielen Dank. Hab sie drauf gesteckt. Keine Fehlermeldung oder sonstiges.