

# Luftfahrwerk geht an HR nicht runter

**Beitrag von „-Stefan-“ vom 28. Februar 2020 um 15:49**

Hallo hallo ich habe da mal ein Problem

Habe mich gestern etwas im Wald festgefahren und konnte mich nicht mehr befreien durch eigene Kraft.

Habe die gesamte rechte Seite im Erdreich vergraben und nun fährt das Federbein hinten rechts nicht mehr runter, alle anderen tun ihren Dienst.

Kann ja dann nur am Luft ablassen liegen!?!? Und bis zu diesem Ventil (oben am Federbein mit dem gelben Schlauch) ist kein Dreck gekommen!!

Wie und was kann ich kontrollieren und nachsehen in Eigenregie???

Hebebühne und VCDS mit wenig Erfahrung sind vorhanden !!!

Wagen ist auch schon untenrum befreit von Dreck!!

Hilfe!!!

Mit freundlichen Grüßen

Stefan

---

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 28. Februar 2020 um 17:08**

Hallo Stefan

Ich empfehle Dir Dein Ding als erstes mal untenrum gründlich reinigen! 😊

Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwo hängt da ja auch ein Niveau Sensor. Ist zwar eine gewagt These, weil die anderen drei Ecken senken sich ja ab. Aber Versuch macht kluch und dieser kostet nix.

Möglich wäre auch dass jetzt gerade Dein Restdruckhalteventil sich verabschiedet hat.

Viel Erfolg!

---

### **Beitrag von „Ludwig2“ vom 29. Februar 2020 um 21:50**

Hallo,schau mal in den thread

## **Stopp! Fehler: Fahrwerk**

von vorgestern. Der Ersteller hat/hatte vmtl. das gleiche Problem wie Du. Möglicherweise bzw. sogar wahrscheinlich ist eines Deiner Restdruckhalteventile defekt. Kostet nicht die Welt und ist relativ einfach zu beheben.

Viel Erfolg

Ludwig2

---

### **Beitrag von „Ludwig2“ vom 29. Februar 2020 um 21:51**

Der Thread stammt von gestern, der Ersteller war

## **CihatOcak**

---

### **Beitrag von „-Stefan-“ vom 1. März 2020 um 18:58**

Hallo hallo

Habe das Teil von unten gereinigt und bin mal auf die Suche gegangen!

Nachdem ich vorne die Bremsbelege gemacht habe und der Frust etwas gesunken ist, die Abdeckung vom Kompressor abgeschraubt und die gelbe Leitung gelöst. Das Restdruckventil schonmal mit Rostlöser besprühten und nach dem Mittag mal mit den kleinen Alu Hammer leicht massiert (geklopft). Plötzlich zischte die Luft durch die gelbe Leitung ab, also bei wieder auftreten neue Restdruckventile rein□□□□□□

Danke

---

### Beitrag von „bella\_b33“ vom 1. März 2020 um 19:30

Moin Stefan,

[Zitat von -Stefan-](#)

mal mit den kleinen Alu Hammer leicht massiert



Mit dem Hammer massiert....KRACHER!



Freut mich auf jeden Fall, daß Du den Fehler lokalisieren konntest.

Gruß

Silvio

---

### Beitrag von „dreyer-bande“ vom 1. März 2020 um 20:51

<https://www.youtube.com/watch?v=jLYbRISi8ac>