

Öldruck Motor aus

Beitrag von „Slahter“ vom 10. Mai 2020 um 16:58

•

Habe folgendes Problem wenn mein Touareg v 10 kalt ist ist alles ok erst wenn er warm ist und man richtig fährt kommt die Meldung Öldruck Motor aus.

Habe auch festgestellt dass die Wasser Temperatur normal ist bei 90°C allerdings die Öltemperatur liegt bei 120-130 was auch noch auffällig war wenn ich dann ausmache und wieder anspringt der Zeiger vom Öldruck von 100 auf 130, muss auch noch dazu sagen dass der Ölkühler neu gemacht wurde weil die Werkstatt meinte dass er da Wasser reindrückt vorher hatte ich keine Öldruckprobleme erst nach dem Einbau. Was ich auch festgestellt habe dass er Öl tropft beifahrerseite aber nicht tropft sondern es ist schon mehr, seit dem der neue Ölkühler verbaut ist Vll könnt ihr mir ja weiter helfen oder hängt es mit der Tandempumpe zusammen wegen dem Öldruck vielen Dank schonmal voraus Beste Grüße. Fahrzeug Daten 7L BLE 5.0 v10 2005 240000km

Beitrag von „IGOR_V10“ vom 10. Mai 2020 um 22:55

Hi,

Wieso fährst Du nicht einfach wieder zu der Werkstatt und reklamierst die Reparatur? Wenn die das verzapft haben dann sollen sie das auch wieder korrigieren. Für mich hört es sich so an als wäre möglicherweise bei der Montage nicht alles auf Dichtigkeit geprüft bzw. beim Einbau irgendwas beschädigt worden.

Wenn das erst vor kurzem war kannst Du sicherlich reklamieren, vorausgesetzt Du hast eine Rechnung.

Gruß

Igor

Beitrag von „Slahter“ vom 15. Mai 2020 um 22:27

Hallo Igor_V10

das mit der Werkstatt ist keine lösung die Zocken ein nur ab und berechnen sachen die sie nicht ausgeführt haben .

aber was ich noch da zu sagem muss hängt das mit der tandempumpe zusammen kann mir das nur so vorstellen da die ja den ölkühler neu gemacht haben hatt er jetzt den normalen druck und das wegen der tandempumpe den druck nicht so aufbaut wie er soll und er deswegen sagt öldruck motor aus weil vorher hat er auch getropft haber minimal jetzt wen man ihn startet sofort topf tropf tropf die konsistenz ist sehr dünflussig .

wäre super wenn ich die Tandempumpe wechselnlasse und alle wäre weg die tandempumpe habe ich ja schon brauche nur jemanden der es mir einbaut. in 60314 Beste Grüße

Beitrag von „coala“ vom 15. Mai 2020 um 22:55

[Zitat von Slahter](#)

[...] das mit der Werkstatt ist keine lösung die Zocken ein nur ab und berechnen sachen die sie nicht ausgeführt haben . [...]

Servus,

hast du schon mal daran gedacht, die Werkstatt zu wechseln, wenn sich das tatsächlich so verhalten sollte? ich fahre jetzt den siebten Touareg, davor noch ein paar andere Fahrzeuge mehr, aber ich konnte mich bis dato noch nie beklagen, dass Leistungen abgerechnet wurden, welche nicht erbracht wurden.

Grüße

Robert

P.S.: Ein Satzzeichen ab und an macht den Text besser lesbar 😊