

## **Klappern vorne rechts...**

**Beitrag von „knuth4711“ vom 6. Juli 2020 um 10:57**

Moins,

ich habe meinen 7P (Modell-2016 R) erst ein paar Woche und bei der Probefahrt hatte ich überhört, dass vorne rechts (so in etwa aus der Region der Lüftungsklappe oben rechts auf dem Amaturenbrett) nervige Klappergeräusche kommen. So, als wenn da Kabel nicht ganz fest sind und/oder ein Plastikteil lose ist. Das Klappern ist schon bei leichten Unebenheiten auf der Straße zu hören. Erst dachte ich, dass es von der Tür rechts kommt (so Höhe von den Dynaudio-LS), aber es kommt von vorne rechts auf Höhe des A-Holmes.

Habt ihr eine Idee was das sein könnte, bzw. wie ich da ran komme? Ich hoffe, dass meine etwas undifferenzierte Beschreibung trotzdem dem einen oder anderen bekannt vor kommt und ich das möglichst schnell abstellen kann....

Besten Dank,

Ben

---

**Beitrag von „coala“ vom 6. Juli 2020 um 11:02**

Servus Ben,

eher untypisch, aber natürlich gibt es immer ein erstes Mal. Dennoch: Schau dir bitte vorab auch mal die Sonnenblende an, die könnte auch ursächlich sein, wenn sie im Ruhezustand leicht gegen die Dachverkleidung klappert. Kommt gerne mal vor...

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „knuth4711“ vom 6. Juli 2020 um 17:00**

Hi Robert,

Danke für den Hinweis. Die Sonnenblende ist es eher nicht. Es kommt auch eindeutig aus der Region der Öffnung der Lüftungsdüsen auf der Oberseite. Klingt wie wenn Schraubverbindungen lose sind.

VG

Ben

---

### **Beitrag von „Fant“ vom 7. Juli 2020 um 15:49**

Hallo Ben

Ich hatte bei meinem 7P ein ähnliches Problem, bei mir war es die seitliche Abdeckung rechts am Armaturenbrett. Drunter liegen soweit ich mich noch erinnern kann die Sicherungen. Dort habe ich dann die Klemmen und den Zwischenraum zum Deckel mit Filz abgeklebt, danach hatte ich Ruhe. Bis ich das herausgefunden hatte verging eine Menge Zeit. Vielleicht ist es bei Dir dieselbe Ursache.

Viel Glück.

Marco

---

### **Beitrag von „knuth4711“ vom 8. Juli 2020 um 08:36**

Hi Marco,

das klingt gut....ich werde mich am WE gleich mal ransetzen.

Besten DANK!

---

### **Beitrag von „hirotake“ vom 9. Oktober 2020 um 20:53**

Moin Knuth,

war das die Ursache?

Ich fahre auch schon über ein Jahr mit einem ähnlichen Geräusch rum, und seit April sogar täglich mit dem Touareg. Meine Frau musste letztens etwas wackeln und drücken, dabei kam heraus, dass es wohl die obere Lüftungsdüse auf dem Armaturenbrett ist.

Das Teil schaue ich mir dieses Wochenende mal in Ruhe an. Evtl. kommt es aber auch bei uns von dem seitlichen Deckel... Geräusche zu finden ist meistens eine undankbare Aufgabe.

Gruß

hirotake

---

### **Beitrag von „Erwinelch“ vom 19. Januar 2021 um 07:13**

Bei mir genau das Gleiche, ich sehe mir nachher die Sache mal an. Im ersten Schritt müsste ja eigentlich Ruhe einkehren, wenn ich testweise die Abdeckung entferne. Ist dann Ruhe, weiß ich, was ich zu tun habe. Außerdem macht der Handschuhfachdeckel auf sich aufmerksam.7

MannMannMann. Immer diese unnötigen Kleinigkeiten, die vergrätzen mir langsam den Spaß an dem Auto. Und davon gibt´s jede Menge....

---

### **Beitrag von „Erwinelch“ vom 26. Januar 2021 um 14:45**

Also - diese Abdeckung scheint tatsächlich Teil des Problems zu sein. Ziehe ich die ab, wird es deutlich besser. Aber es gibt ein weiteres Problem.

Die Scheibe auf der Beifahrerseite. Nicht lachen, da klappert und rankst es. Bordstein, Schlagloch oder so. Ich habe mir das dann mal - soweit es ohne Demontage geht - genauer angesehen. Es scheint ja so zu sein, daß die Scheibe mit recht viel Spiel in ihrer Führung sitzt. Ist auf der Fahrerseite nicht anders. Ein bissi hin&her und hoch und runter bewegt, deutlich besser, aber keinesfalls weg. Was könnte das denn sein? Gestänge ausgeschlagen? Nicht wirklich und schon gar nicht auf der Beifahrerseite.

Hat jemand eine Idee?