

Wassereinbruch 7L R5

Beitrag von „smaldaddy“ vom 18. Juli 2020 um 17:45

Hallo ins Forum.

Habe gestern durch Zufall festgestellt (da einmal ohne Musik nach Hause gefahren) dass beim Anfahren und Bremsen auf der linken Seite laut hörbar Wasser im Fahrzeug hin und her gluckst, nach Kontrolle und Herausnehmen der Bodenstopfen unten am Schweller kamen gefühlte 15 Liter frisches Regenwasser heraus.

Die Ablaufleitungen vorne von der Frontscheibe nach unten sind aber frei, habe eben mal ordentlich Wasser an die Scheibe gebracht, aber auch am ersten Bodenstopfen (mit Ablaufloch drin) kam das Wasser raus. Hat einer von euch vielleicht eine Idee?

Danke vorab. LG Jürgen.

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. Juli 2020 um 07:09

Guten Morgen Jürgen

Ganz vorne im Schweller hat es links und rechts einen Stopfen mit einer Kugel drin.

Wenn der Stopfen verdreht ist, dann kommt da nix. mehr raus. Ich denke, das mit der Kugel ist so ausgelegt, dass sich dieses "Ventil" bei Fahrt öffnet und das Wasser rauslaufen kann.

Viel Erfolg bei der Suche.

Gruss Martin

Beitrag von „smaldaddy“ vom 20. Juli 2020 um 15:58

Hallo Martin.

OK. Danke für die Antwort. Aber was ich nicht verstehe ist...warum überhaupt Regenwasser bis in den Schweller fließt und sich dann nur auf der linken Seite sammelt.....und die Bodenstopfen re li sind aus Gummi und haben in der Mitte nur eine Öffnung aber keine Kugel.

Danke trotzdem.

Gruß Jürgen.

Beitrag von „smaldaddy“ vom 21. Juli 2020 um 05:57

Martin, ok. Laut dem Ersatzteilkatalog handelt es sich tatsächlich um einen Stopfen mit einer Kugel drin. Nennt sich Wasserablaufventil. 7L0 899 188. Werde dann mal zwei Neue ordern und hoffen dass es dann gut ist. Danke und einen schönen Tag. Gruß Jürgen.