

# VW Touareg 7P Fehler Steuergerät Für Klima

## Beitrag von „Blaxstone“ vom 10. August 2020 um 14:46

Wenn ich die heizung an mache kommt keine warme luft und wenn ich im display einstelle wo die luft hinkommen soll ob ins gesicht oder zu denn beinen obwohl die klimaanlage aus ist bläst es direkt von vorne kalte luft aber wenn ich da nichts einstelle mit das es an die beine kalte luft blasen soll funktioniert die klimaanlage einwandfrei

ich vermute defektes Steuergerät für die Klimaanlage und AGR Kühler defekt weil ich kriege auch einen fehler angezeigt wenn ich über 140km gehe geht die Kühlmittelanzeige auf 110 oder 130 aber wenn ich ganze zeit nur mit 120 fahre passiert nichts

---

## Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2020 um 14:57

Hi,

Und? Hast du eine Frage? Wenn ja, wäre es hilfreich wenn du sie uns mitteilst. Außerdem vereinfacht die Nutzung von Satzzeichen das Lesen des Textes.

Gruß Peter

---

## Beitrag von „Blaxstone“ vom 10. August 2020 um 19:13

jaa meine frage ist was denkt ihr liegt es am AGR kühler oder zylinderkopfdichtung ich bin am verzweifeln aus dem auspuff kommt kein qualm gar nichts

---

## Beitrag von „pe7e“ vom 10. August 2020 um 19:29

Hi,

Verstehe zwar immer noch nicht viel aber:

Wenn er kein Wasser nimmt und "nur" heiß wird, dann ist vermutlich ein Thermostat defekt.

Alles andere lässt sich über eine Untersuchung des Kühlwassers herausfinden - Stichwort CO Messung...

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „Blaxstone“ vom 11. August 2020 um 17:55**

Also thermostat und wasserpumpe wurden bereits gewechselt der VW hat zu mir gesagt Vermutung Zylinderkopfdichtung aber sagen mir daran kann es auch nicht liegen irgendwie funktioniert der Kühlkreislauf nicht ich denke es liegt am AGR Kühler

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 11. August 2020 um 18:38**

Hi,

Dann nochmal konkret: nimmt er Kühlwasser? Oder hast du Öl im Kühlwasser?

Oder hast du das Kühlwasser getestet?

Gruß