

VCDS Fehlermeldung die VW nicht sieht mit ihrem Tester

Beitrag von „balgenbruder“ vom 3. Oktober 2020 um 18:16

Hallo,

Per VCDS bekomme ich regelmässig diese Fehlermeldung - die VW mit ihren Tester -angeblich - nicht sieht.

Der Verlernzaehler steigt jedesmal an.

Hat jemand eine Idee was das bedeuten koennte?

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Keine

Steuergerät-Teilenummer: 7P6 907 530 N HW: 7P6 907 530 G

Bauteil und/oder Version: GW-CAN-L-FR-M H13 6042

Codierung: 0001037D00

Betriebsnummer: WSC 131071 1023 2097151

ASAM Datensatz: EV_GatewVW526UDS 001007 (VW52)

ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod

VCID: 43C66B52CAF5F49E57-8016

1 Fehler gefunden:

4224 - Motorsteuergerät

U0100 00 [008] - keine Kommunikation

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 130

Kilometerstand: 151340 km

Datum: 2020.10.01

Zeit: 16:55:05

Spannung Klemme 30: 12.4 V

Spannung Klemme 15: 0.0 V

Steuergerätemperatur: 44 °C

Systemstatus: Awake_Timer_active

IN ESP_standstill flag: standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS_Te_X: aus

Status Klemme 15 über CAN: aus

Status Klemme 15: aus

Datenfeld: 0

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 4. Oktober 2020 um 17:02

Servus Bernd

Kannst Du denn das MStG ansprechen mit VCDS?

Gruss

Beitrag von „balgenbruder“ vom 5. Oktober 2020 um 09:29

Ja das Auto läuft ja auch.

Aber wir bekommen immer wieder sporadische Fehler, dass das Mastersteuergeraet die Verbindung zum Slave verlieren wuerde.

Ausserdem Fehler Luftfederung 128x Unterspannung - von der Funktion her aber keine Fehler

Frage mich ob die Batterie nach 5 Jahren in die Knie geht.