

Fahrzeug erkennt nach abstellen die Parken-Position nicht und rückt den Schlüssel nicht raus

Beitrag von „LachsForelle“ vom 20. November 2020 um 07:49

Moin ,

leider streikt mein Touareg mittlerweile des Öfteren beim abstellen / parken.

ich stelle den Wahlhebel auf Position P, allerdings erkennt das Fahrzeug es nicht und fordert mich weiterhin auf , auf P zu stellen. Und sperrt den Schlüssel.

Weder hin und herschalten noch Motor neu starten hilft -> mit Glück reicht einmal kurz vor und zurück fahren 😞

7L 3.0 V6 TDI Automatik BJ 2007 225 PS

Beitrag von „pe7e“ vom 20. November 2020 um 09:45

Hallo,

beim 7L kenne ich den Fehler nicht. Was sagt denn VCDS dazu.

Beim 7P hatte ich aber ein ähnliches Problem: [siehe hier](#)

Gruß Peter

Beitrag von „LachsForelle“ vom 20. November 2020 um 10:32

Weißt du zufällig wie genau die richtige Bezeichnung von dem Mikroschalter ist ?

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. November 2020 um 11:02

Hallo DU!

Vielleicht hilft Dir dieser [Thread](#) weiter.

Es geht darin zwar um genau das umgekehrte, aber das Verursacherprinzip ist das gleiche.

Der Schlüssel geht nicht raus, wenn der Wählhebel nicht in P steht. Wenn das Fahrzeug nicht weiss, dass der Hebel in P steht ...

Viel Erfolg