

Wie mit VCDS im Service Menü Km/Tage ändern?

Beitrag von „trandy“ vom 1. Dezember 2020 um 10:27

Hi,

ist es mit VCDS möglich die Werte (Km/Tage) unter Service im RNS/RCD individuell anzupassen/ändern?

Mein Händler hat leider beide zurückgesetzt.

Siehe Bild, das war vor dem reset und genauso möchte ich es wiederhaben. Beide Werte waren ca. ein Jahr voneinander getrennt.

BJ13 - 150TDI

Beitrag von „coala“ vom 1. Dezember 2020 um 10:35

Servus,

normalerweise läuft das ganze ja mit flexiblen Serviceintervallen, welche - begrenzt durch jeweilige Maximalwerte - eben auch "flexibel" vom Fahrzeug berechnet werden. Sieht die Anzeige nun anders aus (wie denn, kannst du mal ein Foto vom jetzigen Stand einstellen?), dann wird die Werkstatt das vermutlich falsch (nach dem Kundendienst?) gesetzt haben, wohl dann auf fixen Serviceintervall. Würde ich dann auch reklamieren...

Grüße

Robert

Beitrag von „trandy“ vom 1. Dezember 2020 um 10:46

Servus Robert,

derzeit schaut es so aus. Der Händler hat den unteren Wert dem oberen angeglichen. Es war also kein normaler "reset", weil weniger als ein Jahr zum Service verbleibend waren und sind.

Daher frage ich mich, ob man die Werte nicht einfach beliebig ändern kann.

Gruß

Andi

Beitrag von „pe7e“ vom 1. Dezember 2020 um 13:32

Hi,

beim 7P geht das individuell bzw beliebig mit VCDS anzupassen. Wenn man hingegen das Menü im RNS nutzt, dann kann man nur das Ölwechselintervall zurück setzen. Zu diesem Punkt kommst du in der VCDS Startseite über SRI Reset.

Gruß Peter

Beitrag von „trandy“ vom 2. Dezember 2020 um 05:54

Danke dir Peter. Wenn ich SRI Reset probiere, wirft er mir eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Nutze die aktuellste 20.4.2 Version...

Kannst du mir sagen, welche Parameter in Steuergeraet 17 ich aendern muss, um den "Inspektion Service Int" zu modifizieren?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Dezember 2020 um 06:44

Du musst die Werte individuell im Menü Kombiinstrument anpassen. Das Rücksetzen im VCDS mit dem Punkt "Service zurücksetzen" funktioniert bei neueren VW-Modellen leider nicht mehr.

MfG

Hannes

Beitrag von „trandy“ vom 3. Dezember 2020 um 08:27

Hannes, kannst du mir sagen, welche Werte ich anpassen muss, um den gewünschten Erfolg zu verbuchen? Gruss Andi

Beitrag von „Bergheimer“ vom 4. Dezember 2020 um 07:32

Moin,

hiermit habe ich das gleiche Problem lösen können :

[Wartungsintervall-Verlängerung \(WIV\) zurücksetzen | Auto-Intern \(auto-intern.de\)](#)

VG

Didi

Beitrag von „trandy“ vom 7. Dezember 2020 um 10:10

Danke dir Didi, ich werde es am Wochenende probieren.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Dezember 2020 um 12:40

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25939-wie-mit-vcds-im-service-men%C3%BC-km-tage-%C3%A4ndern/>

Was willst du eigentlich mit der Einstellung bezwecken? Eigentlich sollte dir das System ja anzeigen wann ein Service fällig ist, und was hat der Händler nun gemacht? Hat er nur die Intervalle neu eingestellt, oder hat er auch ein Service gemacht?

MfG

Hannes

Beitrag von „trandy“ vom 8. Dezember 2020 um 08:28

Der Haendler hat keinen Service gemacht, das Auto war nur dort wegen zu tiefer Lichteinstellung (Xenon) und aus irgendeinem Grund hat er mir den grossen Service mit dem kleinen gleichgestellt. Da der Haendler 1,5h entfernt ist, und ich keine Lust habe einen halben Tag im Stop/Go zu verschwenden, wollte ich es mit VCDS versuchen.

Beitrag von „trandy“ vom 20. Dezember 2020 um 08:03

Problem behoben mit der Einstellung: [WIV: Ölqualität] = "gute Qualität"