

R5 6 Gang Schaltgetriebe (Sensor Leerlauf)

Beitrag von „McCormick“ vom 13. Januar 2021 um 22:12

Hallo

Ich besitze einen Touareg R5 mit einem 6 Gang Schaltgetriebe Baujahr 2004. Dieser hat schon 300 tsd Kilometer gefahren. Leider macht er mir gerade etwas Probleme.

Wenn ich Allrad zuschalten möchte teilt mir die Fis mit, dass das Getriebe sich im Leerlauf befinden soll, was jedoch der Fall ist. Wie erkennt das System eigentlich, ob sich das Getriebe im Leerlauf befindet? Laut Ssp befindet sich nur ein Geber im Getriebe und das ist der Rückfahrschalter. Am Schaltgestänge könnte ich auch keinen Geber feststellen.

Beitrag von „Basti46120“ vom 17. Januar 2021 um 19:32

Hallo!

Allrad dazu schalten? Ich dachte alle Touareg sind ohne Ausnahme nur mit dauerhaftem Allrad Antrieb ausgestattet?

Beitrag von „micha912“ vom 18. Januar 2021 um 05:50

Das ist etwas unglücklich formuliert vom TE.

Die Meldung erscheint, wenn man eine der Sperren über den linken Drehschalter in der Mittelkonsole aktivieren will.

Beitrag von „McCormick“ vom 18. Januar 2021 um 20:09

Hallo

Ja, das meinte ich ☐☐ Ich frage mich jetzt nur, woher das Signal kommt das sich das Fahrzeug im Leerlauf befindet

Beitrag von „coala“ vom 18. Januar 2021 um 20:19

[Zitat von McCormick](#)

[...] Ich frage mich jetzt nur, woher das Signal kommt das sich das Fahrzeug im Leerlauf befindet

Servus,

Leerlaufschalter F60, sitzt an der Oberseite des Getriebegehäuses 😊.

Grüße

Robert

Beitrag von „pe7e“ vom 18. Januar 2021 um 20:48

Hi,

habe gerade das SSP299 durchgeforstet. Wie du es sagst, kein Hinweis dazu drin. Auch die Grafiken geben nichts her. Selbes gilt auch für die Reparaturleitfäden zum Ein- bzw- Ausbau des Getriebes. Da wird ebenfalls nur vom Rückwärtsgang und den Schalter (bzw. die Steckverbindung) dazu geschrieben. Auch das SSP 302 bietet hierzu nichts.

Sorry - bin mit meinem Latein am Ende. Hatte das Getriebe bei mir noch nicht draußen.

Gruß und viel Erfolg...

Peter

Beitrag von „coala“ vom 18. Januar 2021 um 20:55

Servus,

ihr zwei braucht wohl mal ne Brille?! 😄

Grüße

Robert

Beitrag von „ratte321“ vom 22. Januar 2021 um 14:20

Leerlaufschalter F60, muß ich bestätigen

Beitrag von „McCormick“ vom 9. Februar 2021 um 20:04

Vielen Dank für die Unterstützung!!!

Werde einen neuen Schalter bestellen 😊

Beitrag von „McCormick“ vom 13. Mai 2022 um 18:36

Kurzes Update:Es war ein Kabelbruch an der Steckerverbindung am Verteilergetriebe (unten am Fzg)