

Kraftstofftemperatursensor G81 defekt?

Beitrag von „IngoM“ vom 12. Februar 2021 um 14:21

Hallo liebe T-Freunde,

mein OBD-eleven zeigt mir folgende Fehlermeldung:

Geber 1 für Kraftstofftemperatur, unplausibles Signal, P0181, statisch, Priority 2

Ist der Geber defekt? Der läuft Motor läuft normal wie immer. Mir ist bisher nichts ungewöhnliches aufgefallen.

Welche Teilenummer hat der Geber und wo finde ich im Motorraum diesen Geber?

Motor: CASA, PR-Nr. T41

Besten Dank und Gruß,

Ingo

Beitrag von „micha912“ vom 12. Februar 2021 um 14:26

059 919 523 A

Beitrag von „micha912“ vom 12. Februar 2021 um 14:33

Der Geber sitzt in einer der 2 Leitungen zur Hochdruckpumpe.

Beitrag von „IngoM“ vom 12. Februar 2021 um 14:47

Super Micha, danke Dir für die schnellen Infos!

Hab das Teil im Netz gefunden. Ist der vom Anbieter Metzger wohl zu empfehlen?

Kann der Geber leicht getauscht werden, also PnP, oder ist dabei einiges zu beachten?

Gruß, Ingo

Beitrag von „ratte321“ vom 12. Februar 2021 um 23:02

Der Geber muß nicht unbedingt defekt sein, ein unplausibles Signal kann auch durch ein defektes Kabel / Stecker entstehen

Beitrag von „IngoM“ vom 6. März 2021 um 07:58

Moin T-Freunde,

kurzes Update:

Der Geber G81 ist anscheinend nicht defekt. Nach dem ich den Stecker abgezogen und auch die Kabel geprüft habe und die Steckerkontakte mit einem speziellen Kontaktpflegemittel, welches nicht harzt und kunststofffreundlich ist (kein WD40 o.ä.), bearbeitet habe, gibt es keine Fehlermeldung mehr.

Gruß, Ingo

Beitrag von „Sniper1971“ vom 13. September 2022 um 09:44

Hi,

ich habe nun die Fehlermeldung auch, kann mir jemand sagen wo ich dieses Teil finde und evtl. das Kabel überprüfen kann?

Evtl. Bilder oder Video

Touareg 7P Ez. 2017