

# Wasserpumpe beim V8 TDI undicht

**Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 28. April 2021 um 17:01**

Hallo 7P Freunde, ich bin der neue im Forum. Habe leider auch direkt ein Problem.

Mein V8 TDI hat eine Tropfende Wasserpumpe (es tropft aus der kleinen Bohrung).

Habe mir nun eine Originale Wasserpumpe bestellt.

Diese wurde heute auch geliefert.

Allerdings klappert etwas in der Pumpe, ich würde sagen das Thermostat.

Hat jemand schonmal eine Wasserpumpe am V8 TDI gewechselt und kann mich beruhigen das das so normal ist? Oder muss ich reklamieren?

Wollte eigentlich am Montag mit dem Einbau anfangen, das sehe ich nun leicht als Gefährdet an.

Ich danke euch

Gruß Thomas

---

**Beitrag von „ThomasV6tdi“ vom 30. April 2021 um 09:00**

So hier die Auflösung.

Die Pumpe muss Klappern, liegt wohl an der Unterdrucksteuerung.

Habe Antwort von Wolfsburg aus der Technikabteilung erhalten.

Somit kann die Pumpe am Montag eingebaut werden.