

Vorne Teppich getauscht

Beitrag von „trandy“ vom 29. Oktober 2021 um 09:12

Mir wurde hier in Sydney bei einem VW Haendler der Teppich gewechselt, wegen Wassereinbruch...

Allerdings habe ich jetzt auf beiden Seiten mittig eine Woelbung (20cm x 10cm), steht etwa 3cm ab und laesst sich mit groesserem Druck nur schwer runterdruecken.

Der Haendler meinte, da wurden Abstandshalter (nach VW Vorgabe) untergelegt, aber klingt sehr hirnrissig fuer mich...

Hat schon jemand hier bei seinem Touareg 7P den Teppich gewechselt?

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.