

Feuer /Brand beheizte Waschwasserdüsen

Beitrag von „midnightlady“ vom 15. März 2022 um 20:04

hallo Zusammen,

als erfolgreicher Leser in diesem Forum möchte ich heute mal nachfragen ob dieses Problem bekannt ist.

Und zwar ist mir heute bei einer regnerischen Fahrt und 2 mal benutzen der Reinigungsdüsen ein seltsamer Geruch aufgefallen.

Erst bei langsamer Fahrt ist mir eine braune Stelle bzw Qualm aus der Motorhaube aufgefallen.

Nach einem sofortigen Stop sah ich an der hinteren Motorhaube dass es brannte .

Nach abstellen des Fahrzeuges und öffnen der Haube brannte die beheizte Waschdüse auf der Fahrerseite .

Die ganze Abdeckung incl.Kabelbaum brannte lichterloh.

Hatte ganz vergessen:

Touareg 7P5 V6 3,0 245PS BJ2014

ist Euch soetwas bekannt?

Grüße aus der Pfalz

Beitrag von „Bergheimer“ vom 15. März 2022 um 22:00

Moin,

beim Touareg nicht, aber früher sind die 5er BMW´s Typ E39 reihenweise deswegen abgefakelt.

Hatte bei meinem 5er die Dinger lahmgelegt..

VG

didi