

Blinker geht nur links

Beitrag von „smiley6“ vom 25. Juli 2022 um 20:45

Hallo liebe Gemeinde,

ich habe einen Touareg 7L Baujahr 2005 3.0 TDI.

Folgendes Problem:

Immer wieder wurde beim Rechtsblinken das Relais schneller.

Bin dann hinters Auto habe mal leicht auf das Rücklicht geschlagen.

Siehe da, Blinker ging wieder und Relais wurde wieder langsamer/normal !

Einen Tag später selbes Szenario, jedoch half das Draufhauen auch nicht mehr !

Habe dann Rücklicht ausgebaut und festgestellt, dass die gelbe Birne durchgebrannt war !

Eine Neue reingemacht und alles wieder zusammengebaut !

Jetzt blinkt komischerweise das Relais wieder so schnell und Blinker geht rechts gar nicht mehr !

Weder vorn noch hinten ! Aber der Spiegelblinker rechts funktioniert ganz normal (auch die Geschwindigkeit ist ok !).

Linke Seite funktioniert alles wie es soll !

Sicherung Nr. 35 rechter Sicherungskasten habe ich vorsichtshalber schon getauscht ! War aber auch nicht durchgebrannt !

Es kommt auch kein Strom am Kabel hinten an der Rückleuchte für den Blinker an ! Normales Licht funktioniert !

Bei Warnblinkanlage geht linke Seite und rechts der Spiegelblinker, sonst nichts !

Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee ? Bin am Ende mit meinem Latein !!! 😞

Beitrag von „coala“ vom 25. Juli 2022 um 21:08

Servus,

banalster Ansatz wäre: Neu eingebaute Lampe defekt oder kein Kontakt und Leuchtmittel vorne auch ausgefallen.

Grüße

Robert

Beitrag von „xk555“ vom 25. Juli 2022 um 21:16

Moin,

zeigt er keine wie "Blinker licht überprüfen"?

Ich würde an deiner stelle beide Leuchtmittel tauschen.

Was mir spanisch vorkommt, ist dass beim Warnblinken nur noch die Spiegel gehen.

Viele Grüße