

OBd Signalunterbrechung beim Starten

Beitrag von „ChipCharly“ vom 7. August 2022 um 17:46

Servus zusammen,

ich bin neu hier im Forum.

Als ich letztens meinen Kurbelwellensensor per VCDS überprüfen wollte, musste ich feststellen, dass ich während des Startvorgangs kein Signal mehr am VCDS hatte.

Ist es normal, dass der Dicke das OBd Signal während des Startvorgangs unterbricht?

Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.

Beitrag von „coala“ vom 9. August 2022 um 20:15

Servus,

auf welches Signal bezieht sich deine Frage, respektive wie hast du das festgestellt? (Fehlte da ein aktuell/laufend abgefragter Wert oder brach die Verbindung komplett ab?).

Gegebenenfalls ist auch der Zustand der Starterbatterie relevant. Das Diagnoseinterface versorgt sich über die Bordnetzspannung und hierfür gibt es natürlich auch Grenzwerte für ein noch zulässiges Minimum, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Grüße

Robert

Beitrag von „ChipCharly“ vom 5. November 2022 um 15:46

Ich habe den Fehler gefunden.

Die Motorsteuerung hatte eine schlechte Masseverbindung zur Karosserie.