

# Fehler 01130

**Beitrag von „Tony88“ vom 18. November 2022 um 08:15**

Hallo.

Ich habe einen Touareg 7L 3,2 V6 Benziner Bj2003 von einem bekannten.

Das Auto stand ca. 3 Jahre in einer Garage rum bis mein bekannter es gekauft hat, Motor musste getauscht werden (weil dieser defekt war) Irgend eine Gasanlage war mal verbaut und wurde vom Vorbesitzer wieder entfernt. Der Wagen ist soweit einsatzbereit wieder, (Wasserschäden im Fahrerfußraum habe ich auch alle beseitigt) das einzige Problem ist der Fehler "01130 ABS-Betrieb 008 - unplausibles Signal. Ich habe schon alles kontrolliert, jede Sicherung jedes Kabel, sogar die Steuereinheit vom ABS block habe ich eingeschickt zur Überprüfung (wurde sogar auch repariert) aber der Fehler bleibt nach wie vor. ABS funktioniert auch komplett nicht. komme einfach nicht weiter, ich hoffe hier kann mir evt. nochmal geholfen werden. danke schon mal im vorraus!