

Heckwischer ohne Wischwasser

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 3. Dezember 2022 um 12:16

Moin,

mein Dicker hat da ein Problem, hinten am Heckwischer kommt kein Wischwasser raus, obwohl man die Pumpe deutlich hört.

Bin dann da hinten an der Düse mit einem Draht rein, tat sich aber nichts, der Wischwasserbehälter ist voll.

Habe ich da ne Möglichkeit etwas zu machen VW ?

Wünsche allen ein schönes WE

Beitrag von „coala“ vom 3. Dezember 2022 um 16:34

Servus,

das liegt gerne mal an einem gebrochenen Schlauch im Bereich des Übergangs vom Dach zur Heckklappe. Das Wasser verschwindet dann heimtückisch über das große bequeme Leck, bevor es sich mühsam durch die Spritzdüse zwängen muss. Lässt sich dann recht einfach mit einem Reparatur-Zwischenstück flicken.

Grüße

Robert

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 8. Dezember 2022 um 22:31

Moin Robert,

danke für die Info, werde ich mir gleich morgen mal anschauen.

Gute Nacht

Beitrag von „Housil“ vom 10. Dezember 2022 um 14:18

Ist bei mir heute auch gerade aufgetreten, vorne und hinten. Das Spritzwasser kommt jetzt hinten über der Gasfeder der Heckklappe rausgelaufen. Ist noch Garantie, geht zu VW.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Dezember 2022 um 15:13

Hi, da kann kein Wasser rauskommen. Das Wasser geht durch den Flexschlauch mit durch. Dort ist bestimmt nur etwas hingelaufen.

Gruß Peter

Beitrag von „Housil“ vom 11. Dezember 2022 um 10:09

Ja, deswegen habe ich ja "über" geschrieben. Das Wasser kommt von oben und läuft über die Gasfeder nach unten weg. Das dass dabei Blasen gibt, ist ein netter Zufall von der austretenden Luft.

Lustiger Zufall, dass vorne und hinten gleichzeitig die Schläuche undicht wurden.

Beitrag von „Kevin 1493“ vom 13. Dezember 2022 um 19:58

Hallo Leute,

sorry ich hab noch nicht schauen können, meiner steht in der Halle - hab im Moment noch soviel zu tun, melde mich aber sofort wenn ich geschaut habe.

Schönen Abend allerseits