

Standheizung eberspächer freischalten

Beitrag von „permatec“ vom 21. Januar 2023 um 21:49

Ich habe mir einen Touareg 7P, Bj. 2013 gekauft, in der B-Säule ist ein eberspächer-etikett und in der Elektronik gibt es keine Standheizung zum Einstellen. Offenbar ist die Standheizung nicht freigeschalten.

Ich suche eine Werkstatt rund um Wien, welche die Freischaltung durchführen kann.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. Januar 2023 um 20:26

Die Freischaltung kann man mit jedem Diagnosetool machen (z.B. VCDS). Wenn der Aufkleber drauf ist, und du nichts einschalten kannst, dann hat der Wagen aber eine 4-Fach-Klima verbaut oder? Das erkennst du am Display hinten, an dem du die Temperaturen hinten separat regeln kannst.

MfG

Hannes

Beitrag von „coala“ vom 22. Januar 2023 um 20:33

Servus,

beim 7P ist der Zuheizung ja nur in Verbindung mit der 4-Zonen-Climatelectronic verbaut. Fahrzeuge „mit ohne“ dieser Sonderausstattung besitzen ein elektrisch betriebenes Heizregister im Klimakasten und damit auch keinen Aufkleber a la Eberspächer.

Grüße

Robert

Beitrag von „Tammes“ vom 15. Dezember 2023 um 22:42

Guten Abend,

Bei meinem T ist auch der Aufkleber auf der B Säule, und einen Auspuff hab ich auch unterm Auto rausgucken.

Gibt es wohl eine Anleitung wie ich das codieren kann? Vc ds vorhanden.

Danke

Gruß Tammes

Beitrag von „coala“ vom 16. Dezember 2023 um 01:02

Servus Tammes,

schau mal hier: [VCDS Programmierungen für den Touareg II \(7P\)](#)

Grüße

Robert