

Leutweitenregelung

Beitrag von „Touareg Rline“ vom 29. Januar 2023 um 18:19

Moin zusammen ich brauche euren Rat ich habe denn Touareg 7p mit Xenonlicht und mir ist aufgefallen das beim starten der linke Scheinwerfer runter und hoch geht, und der rechte bleibt unten, könnt ihr mir sagen was es sein kann, und womit ich rechnen muss

Lieben Dank

Beitrag von „rollyurach“ vom 5. Juli 2024 um 19:35

Hallo vl ist der Sensor für die Leuchtweitenregulierung defekt oder aber auch das Gelenk der am Sensor dran hängt abgebrochen... das war bei mir der fall.