

Tempomat geht Set nicht

Beitrag von „MartinXT“ vom 6. April 2023 um 18:44

Hallo

Im VcDs habe ich alle Tempomat Tasten bei den Messwerten im Lenkrad geprüft bei allen wird ein Signal Wechsel angezeigt.

Im Steuergerät 1 Messwerte Gruppe 6 Feld 2 steht wenn ich den Tempomat einschalte (on/off Taste) und die Bremse drücke. 00101111, Im Feld 4 wird beim drücken der Taste on/off 10000001 Cancel 00000010 angezeigt bei allen anderen Tasten bleibt Feld 4 bei 00000000.

16 Lenksäulenelektronik Codierung: 0000032

Ist ein V10 TDI Bj 2005

Jemand ne Idee??

Grüsse Martin