

Touareg II bj 2015 wenn der LED „Streifen“/Balken

Beitrag von „Gaddary“ vom 25. Mai 2023 um 14:02

Hallo zusammen, muss wenn bei dem Touareg II bj 2015 wenn der LED „Streifen“/Balken, nicht leuchtet, komplett den Scheinwerfer wechseln?

LG ist mein erster Beitrag/Fre habt Rücksicht [] [] [] []

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. Mai 2023 um 15:46

Bei VW gibt es hier leider keine Einzelteile, also muss der ganze Scheinwerfer gewechselt werden.

MfG

Hannes