

Rost an den Schwellern - Touareg I FL

Beitrag von „Bollerjan“ vom 10. Juni 2023 um 12:31

Hallo zusammen, ich habe an den hinteren Schwellern Rost (s. Bilder) und wollte nachfragen wie ich dies am besten reparieren kann. Ich kann einigermaßen schrauben aber habe nur wenig Erfahrung im Schweißen (verfüge auch nur über ein Elektrodenschweißgerät). Die Lackierwerkstatt würde für für beide Seiten 1000€ verlangen wollen. Beste Grüße Jan

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2023 um 13:05

hi,

wie sehen die denn von innen aus?

Dort sollte Wachs sein. Dadurch kein Rost. Das Material ist recht stabil ausgelegt. Evtl. reicht entrostet und hübsch machen aus.

Gruß Peter

Beitrag von „Bollerjan“ vom 10. Juni 2023 um 15:46

Hallo Peter, ja, innen ist Wachs und kein Rost. Das würde soweit passen. Grüße Jan

Beitrag von „pe7e“ vom 10. Juni 2023 um 18:35

Hi,

ddann würde ich nicht so viel Aufwand betreiben... Nach dem Schönmachen ordentlich Seilfett zur Konservierung an diese Stellen. Als ich meinen 7L gekauft habe, habe ich die Innenschalen

entfernt, gekärchert und Seifett... Da gammelt nichts

Gruß