

# Sensor Stabilisatorenkopplung?

**Beitrag von „R5Bjoern37“ vom 27. August 2023 um 10:23**

Hallo Freunde des guten Autogeschmacks,

habe ne frage!

Mein Touareg schmeisst den Fehler:

02549-Sensor Stabilisatorenkopplung der Hinterachse (g485)

006-Kurzschluss nach Plus

Mein bekannter meint es sei ein Sensor, kann mir jemand sagen welcher Sensor das ist??? 😎

---

**Beitrag von „coala“ vom 27. August 2023 um 11:06**

Servus,

der Sensor G485 sitzt am Gehäuse des Aktuators, also auf dem mittig am (Hinterachs) Stabilisator befindlichen zylindrischen Gehäuse. Relativ leicht zu wechseln, da von außen aufgeschraubt.

Grüße

Robert

P.S.: Ich gehe mal davon aus, dass du Touareg I (7L) und nicht Touareg III (CR) fährst und habe das Thema entsprechend verschoben.

---

**Beitrag von „R5Bjoern37“ vom 27. August 2023 um 11:10**

Ja da hast du recht!!! 7l!!!!

okay hast du ne nummer oder richtige Bezeichnung das ich das bestellen kann?

---

**Beitrag von „coala“ vom 27. August 2023 um 12:11**

Mit der Teilenummer kann ich nicht dienen, aber die kann dir der Freundliche anhand deiner Fahrzeugdaten eindeutig raussuchen. Das Bauteil nennt sich: G485, Sensor für Stabilisator-Entkopplung Hinterachse.

Grüße

Robert

---

**Beitrag von „R5Bjoern37“ vom 27. August 2023 um 12:54**

Super! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!