

NOCKENWELLESENSOR

Beitrag von „Arne“ vom 7. September 2023 um 16:25

Moinsen, kann mir jemand sagen wo beim 2,5 l tdi Bj 2004 der Nockenwellensensor verbaut ist. Im voraus danke.

LG Arne

Beitrag von „Goka“ vom 8. September 2023 um 07:01

Hallo Arne,

was ich rausfinden konnte ist, dass der Motor auf der Kurbelwelle, Antriebsseite ein Geberrad hat für die Kurbelwellenpositon. Dort müsste dann auch der Positionssensor sein. Einen Nockenwellensensor habe ich nicht gefunden.

Gruss Volker

Beitrag von „Arne“ vom 8. September 2023 um 08:49

Danke Goka 😊

Beitrag von „Arne“ vom 8. September 2023 um 11:20

Update, Sensor sitzt direkt unter der Tandem Pumpe

Beitrag von „Arne“ vom 9. September 2023 um 12:29

Moinsen, angezeigter Fehler war Nockenwellensensor defekt. Beim Versuch ihn zu wechseln fand ich einen defekten Unterdruck Schlauch. Gewechselt, Fehlerspeicher gelöscht und Wagen läuft 😊