

# Feder vorne rechts gebrochen?

## Beitrag von „markn“ vom 17. Oktober 2023 um 19:00

War gestern beim Pitstop zum Reifenwechsel und der Kollege dort meinte die Feder vorne rechts sei gebrochen.

Könnt ihr das aufgrund der Fotos bestätigen?

Bin grundsätzlich immer vorsichtig was einem da so heutzutage erzählt wird...

Müssen beim Einbau von neuen Federn (beidseitig) auch die Federbeinlager getauscht werden?

Habe einen Touareg Baujahr 2012 und Km-Stand 138000 ohne Luftfederung.

Vielen Dank für eure Hilfe 😊

---

## Beitrag von „Linx“ vom 22. Oktober 2023 um 09:14

Ja die Feder ist gebrochen. Da sollten zwei neue Federn rein (links und rechts). Wegen den Domlagern wird dich deine Werkstatt beraten können. Normalerweise werden die zusammen mit den Stoßdämpfern gewechselt.

---

## Beitrag von „Hollowman“ vom 24. Oktober 2023 um 20:54

Die Domlager bzw Federbeinstützlager MÜSSEN nicht zwingend getauscht werden, wohingegen sich der Tausch ganz klar anbietet - da die sowieso beim Federntausch demontiert werden müssen und die Teile (auch vom guten Namhaften Hersteller) nicht die Welt kosten. Wäre ärgerlich wenn man die ganze Umfangreiche Arbeit 1 Jahr später nochmal machen müsste weil eins der Lager anfängt Geräusche zu verursachen.

Gruß Michael