

Keyless (kabelbaum Tür links)

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 10. Dezember 2023 um 06:54

Hi,

da mir beim erneuten Ausbau der Stecker zerbröseln ist,(Türe hinten links)

wollte ich mal fragen ob es den Kessy Kabelbaum einzeln gibt? Weiss das jemand zufällig?

Gruß

Beitrag von „Linx“ vom 11. Dezember 2023 um 14:53

Den Leitungssatz für die Türe gibt es nur komplett. Aber den 2-poligen Stecker für die Kessy-Antenne gibt es doch einzeln: 4B0 971 832

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 11. Dezember 2023 um 22:17

[Zitat von Linx](#)

Den Leitungssatz für die Türe gibt es nur komplett. Aber den 2-poligen Stecker für die Kessy-Antenne gibt es doch einzeln: 4B0 971 832

Top, vielen Dank für die Teilenummer 😊

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 11. Dezember 2023 um 22:23

Sehe gerade das die Nr.- doch nicht mein Problem behebt. Ich brauche den Kabelbaum bzw. gibt ggf. auch einen Repsatz für den Türgriffstecker? Quasi der Stecker der in den Türgriff kommt.

Beitrag von „Linx“ vom 12. Dezember 2023 um 10:44

In diesen Türgriff mit Sensor kommt ein 4-poliger Stecker. Dieser Stecker am Leitungssatz dere Türe hat die TN 3C0 973 704. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,5 mm².

Du kannst die vorhandenen Leitungen am Kabelbaum ausspinnen und in den neuen Stecker einpinnen. Sollten die Leitungen beschädigt sein, kannst du 2 Reparaturleitungen 000 979 030 E verwenden.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 12. Dezember 2023 um 14:23

Klasse, vielen Dank. Ich werde berichten.

Beitrag von „LiveOnStage“ vom 13. Dezember 2023 um 10:52

[Zitat von Linx](#)

In diesen Türgriff mit Sensor kommt ein 4-poliger Stecker. Dieser Stecker am Leitungssatz dere Türe hat die TN 3C0 973 704. Der Kabelquerschnitt beträgt 0,5 mm².

Du kannst die vorhandenen Leitungen am Kabelbaum ausspinnen und in den neuen Stecker einpinnen. Sollten die Leitungen beschädigt sein, kannst du 2 Reparaturleitungen 000 979 030 E verwenden.

Hast du ggf. auch die nummer vom Kabelbaum zur Hand? Danke dir!

Beitrag von „Linx“ vom 13. Dezember 2023 um 23:20

Der Kabelbaum mit u.a. dem Türgriff-Sensor und der Kessy-Antenne dran ist der 7P6 971 694 P (bei 8 Lautsprechern im Fahrzeug = Serie) bzw. 7P6 971 694 Q (bei 12 Lautsprechern = Dynaudio Confidence). Links und rechts wird der gleiche Kabelbaum verwendet.