

# Klopfende Geräusche im Stand oder wenn der Motor kalt ist

**Beitrag von „CasiBo“ vom 19. Januar 2024 um 12:57**

Moin zusammen,

habe gerade n Run ☐☐

Hoffentlich entwickelt sich unser T3 nicht zu einem Sorgenkind....

Der T2 war zwölf Jahre alt und hatte nie was, ausser n bisschen Verschleiß.

Der Motor vom T3 macht klopfende Geräusche im Stand wenn der Motor kalt ist oder nach einer Fahrt, wenn er dann mit laufenden Motor in der Garage steht.

Ich habe mal etwas gegoogelt, die Meinungen gehen von Nockenwelle bis zur Oilpumpe.

Oilpumpe soll angeblich bei VW bekannt sein.

Manche schreiben falsches Oil, dass schließe ich aber eigentlich aus, weil der Oilwechsel bei VW gemacht wurde.

Wenn man kurz Gas gibt, ist das Geräusch weg es kommt aber kurze Zeit später wieder.

Kennt jemand von Euch das Fehlerbild oder war ggf. selbst betroffen?

Grüße

Carsten

---

**Beitrag von „CasiBo“ vom 21. Januar 2024 um 16:58**

Hallo zusammen,

Ich habe von dem Geräusch ein Video gemacht.

Wie bekomme ich das hier angehängt? Dateiformat ist mp4.

Das Video spiele ich dann nächste Woche meinen Servicemanager bei meinem Händler vor.

Sry, habe ich oben vergessen, es dreht sich um einen V6 3.0 TDI mit 286PS Modelljahr 2020.

Grüße

Carsten

---

### **Beitrag von „coala“ vom 21. Januar 2024 um 18:18**

Servus Carsten,

Videos bitte bei YouTube hochladen und dann die URL aus der Adresszeile ganz einfach in deinen Beitrag per copy & paste einbauen. Die Forensoftware generiert dann automatisch ein Vorschaufenster und dein Video läuft auch direkt in dieser Box.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „CasiBo“ vom 22. Januar 2024 um 18:51**

anbei der Link zum Video:

[https://youtu.be/YqmCzYm06ZA?si=nbK-54qkz55T0\\_Tz](https://youtu.be/YqmCzYm06ZA?si=nbK-54qkz55T0_Tz)

---

### **Beitrag von „Linx“ vom 22. Januar 2024 um 19:06**

Das hört sich wie ein möglicherweise defekter Injektor an. Ist aber nur meine Vermutung, die du dir noch von anderen Leuten bestätigen lassen solltest.


---

### **Beitrag von „CasiBo“ vom 22. Januar 2024 um 19:29**

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28188-klopfende-ger%C3%A4usche-im-stand-oder-wenn-der-motor-kalt-ist/>

Hi Linx,

Danke für den Tipp.

Habe mal gegoogelt und n Video von einen kaputten Injektor gefunden. Hört sich ziemlich gleich an 

Wie kann so n Teil kaputt gehen?

Grüße

Carsten

---

### Beitrag von „dogfather“ vom 22. Januar 2024 um 20:20

#### [Zitat von Linx](#)

Das hört sich wie ein möglicherweise defekter Injektor an. Ist aber nur meine Vermutung, die du dir noch von anderen Leuten bestätigen lassen solltest.

Ja, hatte das mal an einem ML...kurz danach riss der Injektor komplett raus und pumpte in den Motorraum...auf der BAB bei 150km/h....war eine aufwendige Reparatur

---

### Beitrag von „CasiBo“ vom 26. Januar 2024 um 10:39

kurzer Zwischenstand,

Lt. meinem Freundlichen ist das irgendein Ventil....

Habe Mitte Februar einen Termin, er sagte ich kann ohne Probleme damit weiter fahren.

---

### Beitrag von „CasiBo“ vom 16. Februar 2024 um 18:57

Hallo zusammen,

kurzer Zwischenstand. Der Dicker steht jetzt in der Werkstatt. Lt. meinem Sericeberater alles iO und keine Fehler in den Steuergeräte.

ZZ versuchen sie einen Vergleichsmoter zu finden für eine Hörprobe.

Frage in die Runde, hat jemand zufällig den 3.0l 286 PS mit Motorkennung DENA und Modelljahr 2020 und könnte mir eine Soundprobe /-file von seinem Motorengeräusch senden. □□□

Vorab schon Danke.

Grüße

Carsten

---

### **Beitrag von „Baetge10“ vom 18. Februar 2024 um 18:25**

wenn das man nicht der hydraulische Ventilspielausgleich ist.

Habe ich manchmal auch, aber nicht dauerhaft

---

### **Beitrag von „CasiBo“ vom 19. Februar 2024 um 18:41**

So der Dicke ist wieder zu Hause.... kein Fehler festgestellt, keine Fehlermeldungen in den Steuergeräten.... alles normal....

Die Geräusche kommen von Ventilen oberhalb der Einspritzdüsen u d sollen normal sein □□♂□□♂

Für mich Ist es erstmal wichtig das das im System von VW erfasst ist, falls das doch nicht normal sein sollte.

---

### **Beitrag von „Baetge10“ vom 20. Februar 2024 um 17:44**

ja, das ist ok.

Der automatische Ventilspielausgleich wars nicht ??

---

### **Beitrag von „CasiBo“ vom 21. Februar 2024 um 17:21**

So richtig erklären konnten sie mir das Geräusch nicht..... ist aber normal... □□□□□

---

### **Beitrag von „vincero99“ vom 26. Februar 2024 um 18:35**

Hallo,

habe den Touareg Bauj. 2019 mit dem Bezinmotor TSI ( 60.000 km) und der hat auch Klopf/Klackgeräusche wenn er kalt ist. Ist weg wenn er Motortemperatur hat.

Hat jemand gleiche Probleme?

Habe nächste Woche einen Termin beim Freundlichen.