

# Notlauf bei über 2500 Umdrehungen im 8. Gang

Beitrag von „MichaelVW“ vom 27. Januar 2024 um 20:30

Hallo,

bei der heutigen Fahrt auf der Autobahn ist mein Touareg bei ca. 150. kmh in den Notlauf gegangen und

die Glühwendel hat geleuchtet. Bin dann auf den Parkplatz gefahren, Motor aus , wieder an... und der

Fehler war verschwunden. Als ich dann wieder in den Bereich von 2500 Umdrehungen gekommen bin,

kam der Fehler wieder. Er tritt nur im 8 Gang auf bei Überschreitung der Drehzahl.

Ich habe zu Hause dann mit VCDS ausgelesen. Öldruckschalter - Fehlfunktion.

Kann mir einer sagen, wie aufwendig es ist diesen Schalter zu tauschen und ob noch mehr gemacht

werden muss. ? Als Anlage der Auszug aus VCDS.

Touareg 2015, 7P, 262 PS

Danke für eure Meinungen

Gruß Michael

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

---

Beitrag von „denko31“ vom 27. Januar 2024 um 21:28

schau mal hier im ami forum. scheint rechts neben der grossen riemenscheibe zu sein.

<https://www.clubtouareg.com/threads/oil-pressure-sensor.70808/>