

Touareg 7L Keyless Go Probleme

Beitrag von „Mike2009“ vom 4. Februar 2024 um 23:29

Moin, ich habe mir heute ein Touareg angeschaut.. Das Auto besitzt keyless go, Fahrerseite und Beifahrerseite hinten hat es am Griff erst nach mehrere ab und aufschließe mit dem funkschlüssel funktioniert.. laut Verkäufer ist im Fehlerspeicher der Beifahrergriff hinterlegt.. hat einer ähnliche Erfahrungen das es tatsächlich nur am Beifahrer griff liegt?

Danke vorab.

Beitrag von „mikabrs“ vom 5. Februar 2024 um 12:14

Hallo Mike,

ist ein durchaus warscheinlicher Fehler.

Ich würde dir Empfehlen in ein VCDS zu Investieren und anschließend die Funktion deiner Türgriffe zu prüfen.

Hier findest du noch weitere Infos zu dem Thema: [KESSY deaktivieren?](#)

VG
Mika