

# Sturz Touareg 7L

**Beitrag von „Mike2009“ vom 7. Februar 2024 um 15:18**

Moin, bei meinen Touareg ist hinten der Sturz nicht korrekt eingestellt, innen nutzt der Reifen ab. Wie kann das sein das sich hinten immer der Sturz sich verändert ? Vor 1 Jahr hatte ich ein ähnlichen Touareg wie jetzt und dort war das selbe Problem ?

Gruß Mike

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Februar 2024 um 15:32**

Hast du bei dem Wagen mal eine Fahrwerksvermessung durchgeführt bzw. wurde das Fahrwerk geprüft ob ein Gelenk ausgeschlagen ist? Der Sturz verstellt sich nicht von selbst! Ich bin meinen 7L 10 Jahre gefahren, da hat sich nie was verstellt bzw. kann sich da nichts verändern wenn alles fest ist.

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „Mike2009“ vom 7. Februar 2024 um 15:44**

Moin, laut Vorbesitzer wurde das alles gemacht, nur schlimm das das Lenkrad auch schief steht..

---

**Beitrag von „Mike2009“ vom 7. Februar 2024 um 15:45**

Reifen sind aber gleichmäßig hinten abgefahren.

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Februar 2024 um 15:47

[Zitat von Mike2009](#)

Moin, laut Vorbesitzer wurde das alles gemacht, nur schlimm das das Lenkrad auch schief steht..

Damit ist schon mal klar, dass hier bei der Fahrwerkseinstellung (falls die wirklich gemacht wurde) gefuscht wurde. Das Lenkrad muss auf alle Fälle gerade stehen!

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Februar 2024 um 15:48

[Zitat von Mike2009](#)

Reifen sind aber gleichmäßig hinten abgefahren.

Hast du nicht geschrieben, dass sie innen abgefahren wären? Sonst wäre noch die Frage welche Felgen und Reifen sind montiert? Mit welchem Reifendruck wurde gefahren?

---

## Beitrag von „Mike2009“ vom 7. Februar 2024 um 15:49

Er ist im Sportmodus

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Februar 2024 um 08:00

Ist der Wagen tiefergelegt? Das sieht hier auf den Bildern zumindest so aus. Dann wäre das eine Erklärung warum die Reifen innen abfahren.

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „Baetge10“ vom 9. Februar 2024 um 19:44**

auch beim tieferlegen bleiben die Räder gerade stehen.

Habe meinen über die Luftfederung 20mm tiefergelegt und alles ist iO