

Zündung reagiert gar nicht mehr

Beitrag von „Rayman82“ vom 10. Februar 2024 um 20:22

Hallo in die Runde,

mein 7L macht mir immer mehr Kopfschmerzen. Musste heute die Sicherung für die Steuergerät für Lenksäulen Elektronik, Lenkradheizung tauschen. Seit dem geht nichts mehr an der Karre. ZV lässt sich nur noch im Fahrzeug betätigen, nicht mehr über den Schlüssel. Zündung reagiert gar nicht mehr. Fahrzeugschlüssel lässt sich nicht mehr abziehen, nur noch über Notentriegelung am Schloss selbst. Zweitschlüssel funktioniert auch nicht. Des weiteren lassen sich auch die Seitenspiegel nicht mehr abklappen. Auslesen geht nicht, da die Zündung nicht reagiert


Bisher wurde folgendes versucht

Batterie abgeklemmt

Alle Sicherungen durchgemessen

Fahrzeug überbrückt

neue Fahrzeug Batterie eingesetzt

Bin kurz davor die Karre abzufackeln! 

Fahrzeug

Motor BKS 3.0L V6 224 Ps Ez 2005

Beitrag von „Rayman82“ vom 11. Februar 2024 um 13:39

Fehler gefunden. Aufnahme der Sicherung 33 war defekt

Fahrzeug funktioniert wieder nach Instandsetzen

Beitrag von „coala“ vom 11. Februar 2024 um 13:46

Vielen Dank für die Rückmeldung so haben auch andere, eventuell mal mit dem gleichen Problem geplagte User, was davon. Auch wenn dir umgekehrt hier für dieses Mal leider nicht geholfen werden konnte.

Grüße

Robert

Beitrag von „Rayman82“ vom 14. Februar 2024 um 22:30

[Zitat von coala](#)

Vielen Dank für die Rückmeldung so haben auch andere, eventuell mal mit dem gleichen Problem geplagte User, was davon. Auch wenn dir umgekehrt hier für dieses Mal leider nicht geholfen werden konnte.

Grüße

Robert

Alles gut. Dafür ist doch ein Forum da. ☺☺☺