

Wandler / Getriebe quietscht in P

Beitrag von „Touareg_BHK“ vom 13. März 2024 um 13:05

Hallo Touareg Gemeinde,

ich bin frisch hier im Forum und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.

Ich habe folgendes Fahrzeug:

VW Touareg 7L Facelift; 3.6l FSI (BHK) und 6-Gang Automatik (KMH) (09D300039B / TR-60 SN).

278000km, Baujahr 10/2008

Ich habe nun im Stand ein sehr lautes Geräusch (metallisches Quietschen) aus der Getriebeglocke.

Dieses Geräusch habe ich nur in P oder N. Beim Fahren oder in D und gedrückter Bremse ist es weg. In P wandert das Geräusch aber schon mit der Motordrehzahl, aber viel Niederfrequenter.

Ich habe nun alles auseinander gebaut und kann optisch erstmal keine Beschädigung am Wandler oder so erkennen. Ganz leichte blaue Anlaufspuren im Inneren des Wandlers, wo die Getriebeeingangswelle reingeht.

Es ist nur wenn er warm ist. Im kalten Zustand hört man nichts.

Ich habe zwei Handyvideos ...leider übersteigen sie die max. Anhang-Grösse.

Theorie:

Wandler defekt oder Getriebeölpumpe defekt oder Lagerung Getriebeeingangswelle defekt

Habt ihr eine Idee?

Es gab schon mal das gleiche Problem hier im Forum, leider ohne Lösung.

[Getriebe Quietscht - Antrieb / Getriebe / VTG / Sperren - VW Touareg - Freunde](#)

Beitrag von „coala“ vom 13. März 2024 um 13:24

[Zitat von Touareg_BHK](#)

[...] Ich habe zwei Handyvideos ...leider übersteigen sie die max. Anhang-Grösse. [...]

Servus,

auch hierzu halten unsere FAQ eine Antwort bereit 😊

Thema

[Wie kann ich Videos in Beiträge einfügen?](#)

Hier im Forum lassen sich zwar Videos in Beiträgen einbinden, diese Videos müssen aber, anders als bei Bildern, extern hochgeladen werden.

Oder anders gesagt, es gibt keine Möglichkeit, ein Video direkt in das Forum zu laden um es dann in einen Beitrag einzubinden.

Es ist aber relativ einfach, ein Video bei YouTube einzustellen und es dann im Beitrag anzeigen zu lassen.

Um ein Video bei YouTube hochzuladen braucht man ein 'Google Konto'. Hier die Anleitung von Google zur Erstellung eines...



FrankS

22. Januar 2024 um 20:11

Grüße

Robert

Beitrag von „Touareg_BHK“ vom 13. März 2024 um 13:50

Vielen Dank für den Hinweis.

[Quietschen Wandler/Getriebe Touareg 7L Teil 2 \(youtube.com\)](#)

Beitrag von „Touareg_BHK“ vom 13. März 2024 um 14:04

[Quietschen Wandler/Getriebe Touareg 7L Teil 1 \(youtube.com\)](#)

Beitrag von „Loose_Leash“ vom 14. März 2024 um 10:00

Hallo

Mein Eindruck nach dem Anschauen Deiner Videos so von aussen und ganz weit weg ist der, dass es sich wie ein Lagerschaden anhört. Das allerdings nur aus meiner maschinentechnischen Erfahrung und nicht im speziellen Bezug zu Deinem Fahrzeug Typ.

Viel Erfolg und Gruss

Holger

Beitrag von „coala“ vom 17. März 2024 um 09:15

Servus,

meinem akustischen Dafürhalten nach, ändert sich das Intervall des Quietschgeräusch nicht proportional zur Motordrehzahl. Eine fix mechanisch angekoppelte Komponente kann damit kaum ursächlich sein. Bleibt der hydraulische Wandler als m.E. verdächtigster Kandidat.

Grüße

Robert