

Rückfahrlicht und PDC hinten ohne Funktion

Beitrag von „jadam“ vom 22. März 2024 um 13:13

Guten Tag,

ich habe bei meinem Touareg das Problem, dass der Rückfahrscheinwerfer und die Parksensoren nicht mehr funktionieren. Am Anfang ist der Fehler sporadisch aufgetreten, seit einem Monat kein Licht und keine Einparkhilfe mehr 😞. Zu der Fehlerbeschreibung :

-Zündung an, PDC Anzeige hinten leuchtet kurz auf dann ist aus

-beim Einlegen des Rückwärtsgangs: kein Ton, kein Rücklicht, keine Fehlermeldung im Armaturenbrett, PDC hinten ohne Funktion.

Sicherung ist ok, Rückfahrtschalter am Getriebe wurde geprüft, AHK wurde geprüft (Nebelschlussleuchte funktioniert), die Leuchtmittel sind auch ok..

Hat jemand eine Idee? Es wäre schön, dass ihr mir weiterhelfen könnt.

Viele Grüße

Beitrag von „jadam“ vom 25. März 2024 um 08:14

Guten Morgen,

die Fehlersuche geht weiter, ich habe am Wochenende geschaut ob die Spannungsversorgung bis zum Schalter da ist. Es liegt keine Spannung an, ein Brücken des Steckers des Rückfahrtschalters hat leider ebenfalls nichts gebracht. Kann mir jemand sagen, ob der Schalter ein Plus oder Masse schaltet ?

Beitrag von „Balduin1“ vom 12. Juni 2024 um 09:32

Hallo , ich hatte gerade das selbe Problem ☹️. Kein Rückfahrscheinwerfer und keine Funktion der Sensoren hinten . AAber dann bemerkten wir das die Sicherung zwar Strom hatte aber nichts am Schalter am Getriebe (Schaltgetriebe) ankam ☹️. Laut Schaltplan ist von der Sicherung bis

zum Schalter (+ gesteuert) nur das eine Kabel vorhanden - und ist auch nirgends unterbrochen . Aber dennoch ist das irgend wo defekt . Also kurzerhand einen "Sicherungsstromdieb" auf den Sicherungssteckplatz drauf gemacht und ein neues Kabel extern gezogen . Jetzt geht alles wie es soll . Da es unmöglich war in den originalen Kabelbaum ein Kabel zu bringen habe ich die Bodenmatte direkt an der Vorderkante des Beifahrersitzes vom Schweller bis zum Anfang Mitteltunnel aufgeschnitten und ein 13 er Loch 4 cm vor der linken Befestigungsschraube des Beifahrersitzes in den Unterboden gebohrt . Damit konnte ich ein Zusatzkabel von der Sicherung unter der Bodenmatte und dann weiter am Unterboden von aussen direkt zum Schalter bringen . Das Bohrloch haben wir mit profi- karosserie kitt dicht gemacht .

Alles nicht schön - aber funktioniert [] [] [] [] [] [] [] []