

DAB funktioniert nur noch mit Aussetzer..... gefühlt als wenn die Antenne nicht mehr richtig funktioniert, FM funktioniert einwandfrei

Beitrag von „babymx“ vom 10. April 2024 um 20:59

Moin zusammen, seit einiger Zeit funktioniert der DAB Empfang nur noch sporadisch, als wenn das Signal zu schwach ist....FM funktioniert.

Hat jemand eine Idee ☐....

Lg Thomas

Beitrag von „babymx“ vom 13. April 2024 um 19:14

Keiner ein Tipp....



Schade

Beitrag von „Stephan.B“ vom 13. April 2024 um 21:32

HI THOMAS

HABE DAS GLEICHE PROBLEM WERDE JETZT NEUES RADIO UND ANTENNE EINBAUEN LASSEN. HOFFE DANN DAS ALLES WIEDER OK IST.

LG STEPHAN

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 13. April 2024 um 21:59

Hi Thomas

es könnte ein Antennesplitter defekt sein, wenn nur ein Empfangssignal nicht empfangen wird.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob beim 7P auch beide Signale über eine Antenne empfangen wird.

Sollte man aber über den Teilekatalog finden oder bei einem guten Audiofuzzi.

Beitrag von „babymx“ vom 14. April 2024 um 22:51

Moin,

Habe heute mal im vcds geschaut.... kein Fehler hinterlegt, und dab Signal 100% natürlich funktioniert es zur Zeit auch.... werde dann mal bei der Fahrt mal schauen wenn es ausfällt...

Blöder Fehler 🤔🤔