

Kühlwassertemperatur problem & DPF leistung untere grenzwert permanent

Beitrag von „TouaregTDI“ vom 2. Juni 2024 um 19:56

Hallo Touareg freunde,

habe folgendes Problem an meine 2015 3.0 V6 262PS CVVA Touareg 193000KM

Folgende Fehler hatte ich in meine Fehlerspeicher:

- P246300 - Rußgehalt Dieselpartikelfilter zu Hoch (Permanent)
- P220000 - NOX Sensor 1 Gruppe 1 ELEktrischer fehler (Permanent)
- P200200 - Partikelfilter Leistung unter Grenzwert (Permanent)

NOX Sensor Fehler konnte ich mit einer neuen Sonde beseitigen. Weiterhin sind die zwei anderen Fehler noch vorhanden lassen sich auch nicht löschen.

Habe versucht mit der Delphi Software eine Zwangsregeneration zu Starten, leider werden die geforderten 80 grad nicht erreicht sodas die Zwangsregeneration nicht startet.

Laut Cockpit hat der Wagen 90 grad, laut delphi kommt er nicht über die 75 grad.

hat einer von euch vielleicht einen Tipp was der fehler/ Ursache sein könnte?

Grüße