

Pfeifgeräusch Motorraum V8 TDI 2019

Beitrag von „rfciz“ vom 10. Juni 2024 um 12:14

Liebe Touaregfreunde,

seit Kurzem vernehme ich ein unbekanntes summendes/pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum vorn (?), bei geringer Drehzahl fahren, bergab rollen, auch im Stand, bei etwa 1000 - 1200 U/min, D2 - D4, tiefer mittlerer Frequenzbereich drehzahlabhängig. Nicht laut aber deutlich vernehmbar neben dem normalen dezenten Dieselrasseln. KM-Stand 43.000. Tonaufnahme im Anhang, entstand nach kurzer Stadtfahrt im Stand vor der Garage.

BG

RF

Beitrag von „rfciz“ vom 11. Juni 2024 um 20:04

Gut, es gibt nicht so viele TIII V8, aber gar kein Hinweis aus dem Forum?

Beitrag von „coala“ vom 11. Juni 2024 um 20:31

Servus,

zumindest ich kann da nichts Verdächtiges heraushören. Evt. kommt das im Soundfile aber auch nicht so rüber, wie es sich live anhört?

Grüße

Robert

Beitrag von „rfciz“ vom 11. Juni 2024 um 21:19

Danke für die Rückmeldung Robert.

Ein befreundeter KFZ-Meister tippt auf Umlenkrolle. Habe am 18. einen WS-Termin.

Gruß

Rolf

Beitrag von „rfciz“ vom 18. Juni 2024 um 08:57

Werkstatt bestätigt Geräusch und vermutet Druckschlauch. Neuer, längerer Termin vereinbart.

Beitrag von „B3K0“ vom 10. September 2024 um 13:23

Und was wars? Kostenpunkt?

Beitrag von „rfciz“ vom 13. September 2024 um 19:01

Eine Umlenkrolle wurde getauscht, ohne Erfolg. Nach akustischem Vergleich mit anderem V8 in der Werkstatt angeblich normales Betriebsgeräusch. Wenig befriedigende Auskunft. Werde versuchen eine größere Werkstatt mit mehr V8 Erfahrung zu kontaktieren.

Beitrag von „rfciz“ vom 13. September 2024 um 19:03

Garantie läuft bis 11/24

Beitrag von „B3K0“ vom 16. September 2024 um 11:01

Sind die V8 so selten, dass selbst VW Werkstätten über die Kisten kaum was wissen? 😞

Beitrag von „Sellek“ vom 16. September 2024 um 12:26

Hallo

ich finde der Sound ist normal, bei mir ist er auch nicht anders

Gruß Hubert